



RAPPORT RELATIF AU VEHICULE SUIVANT :

Volkswagen POLO (AW) 5P (21-) 1.0 TSI 95CH

Immatriculation (A) HB-040-KQ

VIN (E) WVVZZZAW3RU166846

Kilométrage 2 888 KM Compteur

Année : 2025
Type Mines : M10VWGPAS0K507
Date de MEC (B) : 17/01/2025

Carrosserie (J3) : CONDUITE INTERIEURE
Puissance (cv fiscaux) (P6) : 5
Boîte de vitesse : BVM5

Genre (J1) : VP
Couleur : GRIS
Nature peinture : Métal Vernis

Energie (P3) : ESSENCE
Nb. Places assises : 5
Nb. Portes : -

Nationalité : FRANCE
Date établi. du certif. d'immat. : 17/01/2025
TVA récup. ? : NON

Etat général NORMAL

Véhicule techniquement réparable OUI

Véhicule éco. réparable OUI

Procédure V.E. OUI

Critère de dangerosité

- SP4 : Dysfonctionnement Sécurité des personnes

€ H.T. € T.T.C.

Valeur à neuf

Valeur VRADE

Valeur résiduelle

Diff. des valeurs

T.V.A. : NULL

Lieu d'examen START AIR

Adresse 285 RUE DE LA SOIE
94310 ORLY

Commentaires complet en dernière page

Conclusions (Montants exprimés en euros)

	Tps (U.T)	Taux (€ H.T.)	Remise %	Total € H.T.
T1	4	100	0	400
T2	10	100	0	1 000
M1	3	100	0	300
M3	0.7	100	0	70
TP	5	100	0	500
Ip	5	59	0	295

Total M.O. 1 770,00

Total pièce(s) 6 216,43

Total Forfait 373,20

Total Peinture 795,00

Total Remises 0,00

Total Vétusté 0,00

Total HT 9 154,63

Montant TVA 1 830,93

Total TTC 10 985,56

* T : Tôlerie, M : Mécanique, S : Sellerie, E : Electricité, D : Débosselage. T.V.A. 20%
Durée des travaux théorique : 4 jr(s).
Total vétusté HT : 0,00 €

Pneumatiques	Usure	Marque	Dimensions
AVG	7 mm	GOODYEAR	195/55R16
AVD	7 mm	GOODYEAR	195/55R16
ARD Ext.	7 mm	GOODYEAR	195/55R16
Secours	0 mm	GOODYEAR	195/55R16

Personnes présentes, signatures :

Propriétaire / locataire :

Réparateur / réceptionnaire : YANN LANGNY

Confié à :

Expert signataire : LAMOUR Loïc 003524-VE

Evènement 1 (vide)

Intensité Grande Angle 225°



Total M.O.	1 770,00
Total pièce(s)	6 216,43
Total Forfait	373,20
Total Peinture	795,00
Total Remises	0,00
Total Vétusté	0,00
Total HT	9 154,63
Montant TVA	1 830,93
Total TTC	10 985,56

Qté	ELEMENT / LIBELLE	Réf. Constructeur	Opération	P.U. (€H.T.)	Vêt.	Rem	T1	T2	T3	Tp
1	AILE AR GAU AVEC BAS DE CAISSE - SECTION M	2G4809843B	Échange/Peinture	782	0	0	0	0	0	0
1	AIRBAG GAU TOIT	2G4880741J	Échange	595.7	0	0	0	0	0	0
1	GARNISSAGE DOSSIER AV GAU	2G4881805JLFW	Échange	565.1	0	0	0	0	0	0
1	GARNITURE TOIT	2G4867501K 3FG	Échange	520.2	0	0	0	0	0	0
1	BOUCLIER AR	2G6807417M GRU	Échange/Peinture	518.2	0	0	0	0	0	0
1	JANTE ROUE AR GAU	2G0601025ARFZZ	Échange	490.6	0	0	0	0	0	0
1	AIRBAG SIÈGE AV GAU	6F0880241F	Échange	417.2	0	0	0	0	0	0
1	CEINTURE AV GAU	2G1857705B RAA	Échange	317.2	0	0	0	0	0	0
1	CEINTURE AV DR	2G1857706B RAA	Échange	317.2	0	0	0	0	0	0
1	CEINTURE AR CENT	2G0857807B RAA	Échange	200.9	0	0	0	0	0	0
1	PIVOT MOYEU AR GAU	2Q0501117C	Échange	170	0	0	0	0	0	0
1	CEINTURE AR GAU	2G0857805A RAA	Échange	155	0	0	0	0	0	0
1	CEINTURE AR DR	2G0857805A RAA	Échange	155	0	0	0	0	0	0
1	PNEU AR GAU - - - MICHELIN	195/55R1687V S	Échange	149.93	0	0	0	0	0	0
1	JEU SEGMENTS FREIN AR	2Q0698525G	Échange	148	0	0	0	0	0	0
1	VITRE LAT GAU	2G4845297L NVB	Échange	147.9	0	0	0	0	0	0
1	TAMBOUR FREIN AR GAU	2Q0609617A	Échange	143.2	0	0	0	0	0	0
1	CAPITONNAGE DOSSIER AV GAU	2G4881775AL	Échange	124.4	0	0	0	0	0	0
1	PLATEAU PORTE-SEGMENTS AR GAU	2Q0609425A	Échange	123.6	0	0	0	0	0	0
1	BARILLET FREIN AR GAU	2Q0611053B	Échange	55.4	0	0	0	0	0	0
1	ADHÉSIF VITRE	D 169300M2	Échange	30	0	0	0	0	0	0
1	ENJOLIVEUR ROUE AR GAU	1S0601171 FOD	Échange	28.5	0	0	0	0	0	0
1	SUPPORT GAU BOUCLIER AR	2G6807393C	Échange	23.7	0	0	0	0	0	0
5	BOULONS/ÉCROUS ROUE AR GAU	WHT001812	Échange	7.1	0	0	0	0	0	0
1	VALVE ROUE AR GAU	839601361	Échange	2	0	0	0	0	0	0
1	TEMPS MO		Autre	0	0	0	4	10	0	5
1	TEMPS MO		Autre	0	0	0	3	0	0	0
1	ESSAI DU VÉHICULE		Contrôle	0	0	0	0	0	0.5	0
1	SOUBASSEMENT		Contrôle	0	0	0	0	0	0.2	0
1	REMORQUAGE		Forfait Ech.	125.2	0	0	0	0	0	0
1	DIAGNOSTIC		Contrôle sur banc	100	0	0	0	0	0	0
1	GÉOMÉTRIE TRAINS ROULANTS		Contrôle sur banc	75	0	0	0	0	0	0
1	CT PARTIEL		Réglage	50	0	0	0	0	0	0
1	LIQUIDE FREIN		Forfait Ech.	8	0	0	0	0	0	0
1	ERD		Forfait Ech.	5	0	0	0	0	0	0
1	AGRAFES		Forfait Ech.	5	0	0	0	0	0	0
1	INSONO		Forfait Ech.	5	0	0	0	0	0	0

Commentaires

Véhicule sous procédure V.G.E

Véhicule techniquement réparable, sous procédure VGE (article L 327-5 du code de la route)

La remise en état de ce véhicule ne peut être envisagée que sous contrôle d'expert agréé VE avec suivi des travaux et contrôles permettant à l'expert de lever l'opposition de circuler qui affecte ce véhicule.

La remise en circulation de ce véhicule ne pourra être effective que lorsque nous aurons établi notre rapport de conformité.

Les déficiences sont :

Codification (DI3 - Déformation importante, LS3 - Déformation importante, CA3 - Déformation importante, SP4)

Rapport estimatif sous les réserves d'usage sans présumer de l'état des organes non accessibles sans démontage, de l'évolution des désordres avant que les travaux n'interviennent.

Examen du véhicule avant travaux.

En l'absence de constat amiable, ce rapport ne pourra être utilisé pour un recours assurance.

Information RGPD

Dans le cadre de l'expertise de véhicules, nous sommes amenés à traiter des données à caractère personnel (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants, au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de notre mandant, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : gdpr.southwesteurope@dekra.com.

Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.