

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VVVZZZAWZ KU065980	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G8-63-FG	Model	POLO 1.0 TSI 70kW ActieAuto 5d Comfortline	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	10-09-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	202 072 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	15-09-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 185/65/15 Zomer 5.0 mm



Pirelli 185/65/15 Zomer 5.0 mm



Pirelli 185/65/15 Zomer 5.5 mm

Pirelli 185/65/15 Zomer 5.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

2



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

7



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

Interieur schade

3



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

4



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Onder
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen