

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WWZZZAWZ KU094049	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZS-67-4N	Model	POLO 1.0 TSI 70kW Comfortline 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	02-08-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	183 172 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	11-09-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
Mobiliteitsset	✗

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓
Reservesleutel	✗

Banden

Winterbanden

Goodyear 165/65/15 Winter 6.0 mm

Bridgestone 165/65/15 Winter 2.0 mm

Goodyear 165/65/15 Winter 7.0 mm

Bridgestone 165/65/15 Winter 3.5 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Mobiliteitsset
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

8



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

9



Onderdeel	Achterklep
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling


10



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Interieur schade

2



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

6



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

7



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

Overige schade

4

A close-up photograph of a car's interior floor mat. The mat is dark blue with a white, irregular mark, likely a stone chip or scratch. A yellow arrow points to the mark. The background is dark and out of focus.

Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info