



VOLKSWAGEN POLO: ZR826X

N° Chassis:	WVWZZZAWZKU095664	Version:	2.0 TSI 200pk 6-DSG GTI
1ière MEC:	24/07/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	82278	Puissance KW:	147
Type carrosserie:		Couleur carrosserie	Blauw
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		

Options

Nbre clés total	2	Radar parking AV	
Nbre clés télécommandes	2	Radar parking AR	
Vitres électriques AV		Type d'attache remorque	Pas d'attache remorque
Vitres électriques AR		Type de cache-bagages	Couvre coffre présent
Régulateur de vitesse		Capteur de pluie	
Type d'éclairage	Eclairage LED	Jantes en métal léger	
Type navigation	Non GPS		
Type de revêtements	Revêtements de sièges tissu		
Type de climatisation	Clim. automatique		
Régulateur de vitesse adaptatif			
Type de carnet d'entretien	Entretien digital		
Type de manuel d'instruction	Manuel d'instruction présent		

Pneu

Localisation	Position	Mesures	Profondeur	Marque	Type	
						3.8
						4.2
						3.8
						5.8
					215/45 R 17 92 W	
					215/45 R 17 92 W	
					215/45 R 17 92 W	
					215/45 R 17 92 W	
						été
						été
						été
						été
						256
						256
						256
						256
Avant	Gauche	215 / 45 / 17 / 92 / W /	3,8 mm	Continental	Été	
	Droite	215 / 45 / 17 / 92 / W /	4,2 mm	Continental	Été	
Arrière	Gauche	215 / 45 / 17 / 92 / W /	3,8 mm	Continental	Été	
	Droite	215 / 45 / 17 / 92 / W /	5,8 mm	Continental	Été	

Matériel de secours

Nbr câble de recharge (recharge rapide)	0
Type de trousse de secours	Kit de réparation présent
Revêtement dossier AVG, Usé, E - Remplacer	



Porte ARG, Griffes(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-brise, Eclat(s), Réparation pare-brise



Porte ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alum. AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Carrosserie, Dégâts chimiques, 67 - Lustrage

