



VOLKSWAGEN Polo: G855NF

Chassisnummer:	WVWZZZAWZLU022650	Versie:	1.0 TSI 70kW Highline
1ste tenaamstelling:	1/11/2019	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	161321	Kilowatt:	70
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Deep Black pareffect
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Geen navigatiesysteem		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						3.3
Bandenprofiel diepte V R						3.0
Bandenprofiel diepte A L						4.0
Bandenprofiel diepte A R						3.5
Bandenmaat V L					185/55 R 16 87 V	
Bandenmaat V R					185/55 R 16 87 V	
Bandenmaat A L					195/55 R 16 87 H	
Bandenmaat A R					195/55 R 16 87 H	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					263	
Bandenmerk V R					263	
Bandenmerk A L					261	
Bandenmerk A R					261	
Voorzijde	Links	185 / 55 / 16 / 87 / V /	3,3 mm	Ander	Zomer	
	Rechts	185 / 55 / 16 / 87 / V /	3,0 mm	Ander	Zomer	
Achterzijde	Links	195 / 55 / 16 / 87 / H /	4,0 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	195 / 55 / 16 / 87 / H /	3,5 mm	Michelin	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0	
Aantal laadkabels (snelladen)	0	
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit ontbreekt	
Totale kosten excl. BTW		0
Interieur, Vlek, Reinigen		0,00



Scherf V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00




Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Voorruit, Barst, Vervangen

0,00



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V R, Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten

0,00



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen

0,00

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Stoelbekleding zitting VL, Verbrand, Smartrepair

0,00

