

Voertuiggegevens

Merk **VOLKSWAGEN** Kentekenplaat **G855NF**
Model **Polo** 1e **01/11/2019**
tenaamstelling
Versie **1.0 TSI 70kW Highline**
Chassisnummer **WVWZZZAWZLU022650**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **161321**

Datum & plaats van inspectie

Datum 26/06/2025 14:45:53
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
62383753	Scherf V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
62383752	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
62383750	Scherf A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
62398535	Stoelbekleding zitting VL	Verbrand	Smartrepair			Niet doorbelast
62383755	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
62383754	Herstellingskit banden	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
62383749	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
62383745	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
62383744	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
62383742	Interieur	Vlek	Reinigen			Niet doorbelast
62383748	Voorruit	Barst	Vervangen			Niet doorbelast
62383747	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
62383746	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

62383753 Scherm V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62383752 Deur A R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62383750 Scherm A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62398535 Stoelbekleding zitting VL Verbrand Smartrepair



62383755 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62383754 Herstellingskit banden Ontbreekt Vervangen

62383749 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62383745 Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62383744 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62383742 Interieur Vlek Reinigen



62383748 Voorruit Barst Vervangen



62383747 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62383746 Scherm A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

