



VOLKSWAGEN Polo: G855NF

Chassisnummer:	WVWZZZAWZLU022650	Versie:	1.0 TSI 70kW Highline
1ste tenaamstelling:	1/11/2019	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	161321	Kilowatt:	70
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Deep Black pareffect
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Geen navigatiesysteem		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					3.3
Bandenprofiel diepte V R					3.0
Bandenprofiel diepte A L					4.0
Bandenprofiel diepte A R					3.5
Bandenmaat V L					185/55 R 16 87 V
Bandenmaat V R					185/55 R 16 87 V
Bandenmaat A L					195/55 R 16 87 H
Bandenmaat A R					195/55 R 16 87 H
Type band V L					Zomer
Type band V R					Zomer
Type band A L					Zomer
Type band A R					Zomer
Bandenmerk V					263
Bandenmerk V R					263
Bandenmerk A L					261
Bandenmerk A R					261
Voorzijde	Links	185 / 55 / 16 / 87 / V /	3,3 mm	Ander	Zomer
	Rechts	185 / 55 / 16 / 87 / V /	3,0 mm	Ander	Zomer
Achterzijde	Links	195 / 55 / 16 / 87 / H /	4,0 mm	Michelin	Zomer
	Rechts	195 / 55 / 16 / 87 / H /	3,5 mm	Michelin	Zomer

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit ontbreekt

Interieur, Vlek, Reinigen




Scheren V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scheren A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Barst, Vervangen



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting VL, Verbrand, Smartrepair

