

Kentekenplaat Merk: Model: Versie: Chassisnummer Kilometerstand 1ste tenaamstelling Carrosserie uitvoering Aandrijving: Versnellingsbak Brandstof: Euronorm:		G855NF VOLKSWAGEN Polo 1.0 TSI 70kW Highline WVWZZZAWZLU022650 161321 01-11-19 Hatchback Voor Handgeschakeld 5 versne Benzine	ALGEMENE GEGEVENS Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels	Ja Nee ✓ Digitaal onderhoud Instructieboek aanwezig Herstelkit ontbreekt ✓ 2	ALGEMENE GEGEVENS <table><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Maat</th><th>Make</th></tr><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Maat</th><th>Make</th></tr><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Hulpmateriaal Aantal laadkabels (normaal/230V) 0 Aantal laadkabels (snelladen) 0 Ja Nee OK N. Ok				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR																
Locatie	Profiel	Maat	Make																																																										
VL																																																													
AL																																																													
VR																																																													
AR																																																													
Locatie	Profiel	Maat	Make																																																										
VL																																																													
AL																																																													
VR																																																													
AR																																																													
V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts <table><tr><th>N°</th><th>Schade plaats</th><th>Soort</th></tr><tr><td>1</td><td>Interieur</td><td>Vlek</td></tr><tr><td>3</td><td>Velg V L alu</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>4</td><td>Deur A L</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>5</td><td>Schermb A L</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>6</td><td>Bumper V</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>7</td><td>Voorruit</td><td>Barst</td></tr><tr><td>8</td><td>Velg V R alu</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>9</td><td>Schermb A R</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>11</td><td>Deur A R</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>12</td><td>Schermb V R</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>13</td><td>Herstellingskit banden</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>14</td><td>Bumper A</td><td>Kras(sen)</td></tr></table>			N°	Schade plaats	Soort	1	Interieur	Vlek	3	Velg V L alu	Kras(sen)	4	Deur A L	Kras(sen)	5	Schermb A L	Kras(sen)	6	Bumper V	Kras(sen)	7	Voorruit	Barst	8	Velg V R alu	Kras(sen)	9	Schermb A R	Kras(sen)	11	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)	12	Schermb V R	Kras(sen)	13	Herstellingskit banden	Ontbreekt	14	Bumper A	Kras(sen)	UITRUSTING INTERIEUR <table><tr><td>Carkit</td><td>✓</td><td>Centrale deurvergrendeling</td><td>✓</td></tr><tr><td>Elect. ramen V</td><td>✓</td><td>Elect. ramen A</td><td>✓</td></tr><tr><td>Type navigatiesysteem</td><td>Gee n navi gati esys tee m</td><td>Type airco</td><td>Airc o auto mati sch</td></tr><tr><td>Type kofferafdekking</td><td>Hoe denp lank aan wezi g</td><td></td><td></td></tr></table>				Carkit	✓	Centrale deurvergrendeling	✓	Elect. ramen V	✓	Elect. ramen A	✓	Type navigatiesysteem	Gee n navi gati esys tee m	Type airco	Airc o auto mati sch	Type kofferafdekking	Hoe denp lank aan wezi g		
N°	Schade plaats	Soort																																																											
1	Interieur	Vlek																																																											
3	Velg V L alu	Kras(sen)																																																											
4	Deur A L	Kras(sen)																																																											
5	Schermb A L	Kras(sen)																																																											
6	Bumper V	Kras(sen)																																																											
7	Voorruit	Barst																																																											
8	Velg V R alu	Kras(sen)																																																											
9	Schermb A R	Kras(sen)																																																											
11	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)																																																											
12	Schermb V R	Kras(sen)																																																											
13	Herstellingskit banden	Ontbreekt																																																											
14	Bumper A	Kras(sen)																																																											
Carkit	✓	Centrale deurvergrendeling	✓																																																										
Elect. ramen V	✓	Elect. ramen A	✓																																																										
Type navigatiesysteem	Gee n navi gati esys tee m	Type airco	Airc o auto mati sch																																																										
Type kofferafdekking	Hoe denp lank aan wezi g																																																												
			UITRUSTING EXTERIEUR <table><tr><td>Parkeersensoren V</td><td>✓</td><td>Parkeersensoren A</td><td>✓</td></tr></table>				Parkeersensoren V	✓	Parkeersensoren A	✓																																																			
Parkeersensoren V	✓	Parkeersensoren A	✓																																																										
ADRES INNAME 26-06-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH		ADRES OPSLAG		Fleet / Vloot		Dealer																																																							
Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt																																																													
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig? Ja Nee																																																													
Handtekening Inspecteur		Ondergetekende Geen tegenpartij (Bestuurder) Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.		Handtekening																																																									