



Volkswagen Polo: H776ZG

N° Chassis:	WVWZZZAWZLU074736	Version:	1.0tsi confortline 70kW
1ière MEC:	26/06/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	146008	Puissance KW:	
Type carrosserie:		Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		

Options

Nbre clés total	2	Toit ouvrant électrique	
Nbre clés télécommandes	2	Toit panoramique	
Vitres électriques AV		Camera de recul	
Vitres électriques AR		Type d'attache remorque	Pas d'attache remorque
Type d'éclairage	Eclairage LED	Type de cache-bagages	Couvre coffre présent
Type navigation	GPS grand écran couleur	Capteur de pluie	
Type de revêtements	Revêtements de sièges tissu	Jantes en métal léger	
Type de climatisation	Clim. manuelle		
Régulateur de vitesse adaptatif			
Type de carnet d'entretien	Carnet d'entretien présent		
Type de manuel d'instruction	Manuel d'instruction présent		

Pneu

Localisation	Position	Mesures	Profondeur	Marque	Type
Profondeur de pneu AVG					4.0
Profondeur de pneu AVD					3.9
Profondeur de pneu ARG					7.3
Profondeur de pneu ARD					7.2
Taille de pneu AVG					185/65 R 15 88 T
Taille de pneu AVD					185/65 R 15 88 T
Taille de pneu ARG					185/65 R 15 88 T
Taille de pneu ARD					185/65 R 15 88 T
Type de pneu AVG					été
Type de pneu AVD					été
Type de pneu ARG					été
Type de pneu ARD					été
Marque de pneu AVG					261
Marque de pneu AVD					261
Marque de pneu ARG					260
Marque de pneu ARD					260
Avant	Gauche	185 / 65 / 15 / 88 / T /	4,0 mm	Michelin	Été
	Droite	185 / 65 / 15 / 88 / T /	3,9 mm	Michelin	Été
Arrière	Gauche	185 / 65 / 15 / 88 / T /	7,3 mm	Hankook	Été
	Droite	185 / 65 / 15 / 88 / T /	7,2 mm	Hankook	Été

Matériel de secours

Nbr câble de recharge (recharge rapide)	0
Type de trousse de secours	Kit de réparation présent

Jante alum. ARG, Rouille, LI - Réparer et peindre (complet)



Pavillon, Dégâts chimiques, LI - Réparer et peindre (complet)

