



Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVWZZZAWZ LU075950	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J3-07-BN	Model	POLO 1.0 TSI 70kW ACTI 5d Comfortline 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	21-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	103 070 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum 30-09-2025

Terminal Dekra Ayvens



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst


Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 185/65/15 Zomer 7.0 mm		Continental 185/65/15 Zomer 5.5 mm	
Goodyear 185/65/15 Zomer 7.0 mm		Goodyear 185/65/15 Zomer 3.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

4



Onderdeel

Bumper

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

5



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

●

6



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Hagel

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

●

●


●

●

●

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Rechtsvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

● ● ●

3



Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

● ●