


## Voertuig gegevens

|                    |                    |                      |                                          |                 |                |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Chassisnr.         | WVWZZZAWZ LU075974 | Merk                 | VOLKSWAGEN                               | Onderhoudsdatum | -              |
| Kenteken           | J3-08-BN           | Model                | POLO 1.0 TSI 70kW ACTI 5d Comfortline 5d | Km stand onderh | -              |
| Inschrijvingsdatum | 29-09-2020         | Bouwjaar             | 2020                                     | Kleur           | Grijs Metallic |
| Km stand           | 85 015 km          | Cylinderinhoud       | 999                                      | Interieurkleur  | Grijs          |
| Brandstof          | Benzine            | Carrosseriesoort     | -                                        | Apk datum       | -              |
| Aantal zitplaatsen | -                  | Transmissie          | Handmatig                                | Uitstoot        | -              |
| Aantal portieren   | 5                  | Aantal versnellingen | 5                                        |                 |                |

## Inspectie gegevens

|                |            |          |              |
|----------------|------------|----------|--------------|
| Inspectiedatum | 30-09-2025 | Terminal | Dekra Ayvens |
|----------------|------------|----------|--------------|



## Accessoires

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Airconditioning (manueel)    | ✓ |
| Cruise control               | ✓ |
| Navigatiesysteem             | ✓ |
| Metaallak                    | ✓ |
| Centrale vergrendeling       | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen | ✓ |
| Parkeersensoren              | ✓ |
| Audiosysteem                 | ✓ |


## Verwijderbare items

|                |   |
|----------------|---|
| Mobiliteitsset | ✓ |
| Hoedenplank    | ✓ |

## Documentenlijst

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Handleiding                   | ✓ |
| Reservesleutel                | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |
| Navigatie software            | ✓ |

## Banden

|                                    |                                                                                     |                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Continental 185/65/15 Zomer 2.5 mm |  | Continental 185/65/15 Zomer 1.5 mm |  |
| Continental 185/65/15 Zomer 4.5 mm |  | Continental 185/65/15 Zomer 4.0 mm |  |

## Exterieur schade

|   |                                                                                    |                                                     |                                                                       |   |                                                                                    |                                                     |                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2 |   | Onderdeel<br>Positie<br>Type<br>Omvang<br>Bewerking | Portier<br>Linksachter<br>Deuk<br>Diameter (mm) > 20<br>Smart Repair  | 3 |  | Onderdeel<br>Positie<br>Type<br>Omvang<br>Bewerking | Bumper<br>Achter<br>Kras<br>Lengte (cm) > 10<br>Herstellen  |
| 4 |   | Onderdeel<br>Positie<br>Type<br>Omvang<br>Bewerking | Portier<br>Rechtsachter<br>Deuk<br>Diameter (mm) > 20<br>Smart Repair | 5 |  | Onderdeel<br>Positie<br>Type<br>Omvang<br>Bewerking | Bumper<br>Voor<br>Kras<br>Lengte (cm) > 10<br>Herstellen    |
| 6 |   | Onderdeel<br>Positie<br>Type<br>Omvang<br>Bewerking | Motorkap<br>-<br>Chemische afzetting<br>-<br>Forfait herstelling      | 7 |  | Onderdeel<br>Positie<br>Type<br>Omvang<br>Bewerking | Dak<br>-<br>Chemische afzetting<br>-<br>Forfait herstelling |
| 8 |  | Onderdeel<br>Positie<br>Type<br>Omvang<br>Bewerking | Dakspoiler<br>-<br>Chemische afzetting<br>-<br>Forfait herstelling    |   |                                                                                    |                                                     |                                                             |

### Interieur schade

|   |                                                                                     |                                                     |                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Onderdeel<br>Positie<br>Type<br>Omvang<br>Bewerking | Reiniging interieur<br>Rechtsvoor<br>Vuil<br>-<br>Reinigen |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|