



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WH0318 / 03
Sachverständiger: WSC
Besichtigungsdatum: 25.11.2025 10:50

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



WVWZZZCD1SW411701

Angaben zum Fahrzeug

Inventarnummer 8WH0318

Typ/Modell	Golf VIII GTE 1.5 TSI eHybrid Plug-In-Hybrid		
Erstzulassung	22.04.2025	Besichtigungszustand	i.O.
Außenfarbe	Grenadillschwarz Metallic	Herkunft	
Kennzeichen		Inventarnummer	8WH0318
km-Stand (gelesen)	7432	km-Stand gesamt	7432
HSN/TSN	/	Motorart	Hybrid
Anzahl Türen	4	Leistung	200
Typ	DA16JY	Nächste HU	04/28
Tauschaggregate			

Fahrzeugzustandsbericht

Optische Mängel

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Stoßstange hinten	Kratzer - Smart Repair	11
Hinten links	beschädigt - instandsetzen	--
Insektenanhaftungen im Frontbereich	vorhanden	13

Bereifung

Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	225/40R18	Bridgestone	Sommerreifen	5 mm
Reifen: vorne rechts	225/40R18	Bridgestone	Sommerreifen	5 mm
Reifen: hinten links	225/40R18	Bridgestone	Sommerreifen	6 mm
Reifen: hinten rechts	225/40R18	Bridgestone	Sommerreifen	6 mm



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WH0318 / 03

Sachverständiger: WSC

Besichtigungsdatum: 25.11.2025 10:50

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Bemerkungen

unrep. Schaden Fahrwerk hi.li.; 2. Radsatz wird separat angeliefert; Ladekabel 230 V: vorhanden; Ladekabel 380V: vorhanden; Ladekabeltasche: vorhanden; Warnweste: vorhanden; Laderaumabdeckung: vorhanden; Fußmatten Textil : vorhanden; Felgensicherung (Nuss): vorhanden; Einsatz als Selbstfahrervermietfahrzeug auf ein Jahr ab EZ verkürzte HU/AU; Navigations-interner Speicher vorhanden

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.