


TESTPROTOKOLL - Personbil

FHH72Y

Volkswagen GOLF SPORTSCOMBI 1.5 TSI ACT PF GT
FWD (150hk) SVART

VIN: WWWZZZCD6PW524292

 Mätarställning 4 678 mil	 Antal brukare 2	Moms -	Fordonsskatt 4961 / 800 kr	 Kaross Kombi	Växellåda Manuell	Direktimport Nej
 Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt 150 HK/ 110 kW	CO2 131	Miljöklass / Euroklassning Euro6	
 Modellår 2023	Fordonsslag PB	Färg på fordon: SVART	Klädsel Annan	Garanti		
 Servicebok Digital	Full servicehistorik Okänt	Senaste service	Nästa service  Service behövs	Serviceavtal Nej	Kamrem Vet ej om/när bytt	
 Senast besikt. 2023-01-23	Nästa besiktning 2026-02-28	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Infällbart drag	



Skick	Anmärkningar	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
Motor/Växellåda		
Service	1B.1 Service Finns ingen digital historik +service	40000 kr
Elektrisk/hybrid	7.1 Vindruta Stenskott med sprickbildning i svarta del	16000 kr
Chassi	7.4.2 Stötfångare bak Strukturskador	0 kr
Framvagn/bakvagn	7.4.6 Bakdörr vänster Buckla mitt på dörr	2000 kr
Kommunikation	9.1 Rekonditioneringsbehov Gor	7000 kr
Lampor	10.1 Övrigt Sliter snett,hjulinställning	1500 kr
Lås/Fjärr	10.2 Övrigt Bukplast trasig	1500 kr
Bromsar	6.8.3 Punkteringsvätska Hittar ej	500 kr
Styrsystem		
Däck & fälg		
Karosseri		
Extrautrustning		
Interiör		
Rekonditioneringsbehov		
Leasing		
Övrigt		
Summa ex. moms:	54800 kr	Summa ink. moms: 68500 kr

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

Personuppgifter (fordonets ägare, epost, telefonnummer samt innehavare av trafikförsäkring) lagras i InternalCars-systemet högst 6 månader såvida inte kontrakt om köp upprättas. :: 2025-11-27 14:16


Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

TESTPROTOKOLL - Personbil

FHH72Y

Volkswagen GOLF SPORTSCOMBI 1.5 TSI ACT PF GT
FWD (150hk) SVART

VIN: WWWZZZCD6PW524292



Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 3mm, HF: 3mm

Sommardäck bak:
VB: 3mm, HB: 3mm

2G/3G uppkopplade funktioner:
ej bedömt

SOS/E-call 2G/3G:
ej bedömt



Däck

Sommardäck(monterad)

Fälgtyp
Lättmetall
Original-fälg
Däcktyp
Sommardäck

Vänster



Vinterdäck (medföljer ej)

Fälgtyp
Däcktyp


Vänster




Funktionskontroll av
dragkrok:
Utfört - och är OK



10A.5 - Mätarställning




1B.2.1 - Bild servicebok



1B.1 - Service

Finns ingen digital historik +service



1B.1 - Service

Finns ingen digital historik +service



7.1 - Vindruta

Stenskott med sprickbildning i svarta del



7.1 - Vindruta

Stenskott med sprickbildning i svarta del



7.4.2 - Stötfångare bak
Strukturskador



7.4.2 - Stötfångare bak
Strukturskador



7.4.6 - Bakdörr vänster
Buckla mitt på dörr



7.4.6 - Bakdörr vänster
Buckla mitt på dörr



10.2 - Övrigt
Bukplast trasig



10.1 - Övrigt
Sliter snett, hjulinställning



10.2 - Övrigt
Bukplast trasig

