

Kenteken	J111NJ
Merk Model	Volkswagen Golf 1.5 TSI 96kW Life
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	16-09-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
30-07-25	139.751	Reparatie band(en)
30-04-25	133.461	Luchtfilter
30-04-25	133.461	Onderhoudsbeurt
18-11-24	123.037	Luchtfilterhuis
18-11-24	123.037	Remschijf + blokken achter
24-07-24	114.030	APK
27-05-24	110.045	Bougie
27-05-24	110.045	Onderhoudsbeurt
27-05-24	110.045	Remvloeistof
13-02-24	102.522	Remblokken achterzijde
13-02-24	102.522	Remblokken voorzijde
15-12-23	96.651	Vervanging band
30-11-23	95.000	Sleutelbatterij
13-06-23	79.825	Onderhoudsbeurt
13-06-23	79.825	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
04-10-22	57.966	Sleutelbatterij
01-09-22	57.860	Bougie
01-09-22	57.860	Onderhoudsbeurt
01-09-22	57.860	Remvloeistof
01-09-22	57.860	Vervanging band
08-09-21	29.830	Onderhoudsbeurt