

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VWZZZCDZ MW349814	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K0-71-ZH	Model	GOLF 1.0 eTSI 81kW DSG Life 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	13-04-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Wit Lak
Km stand	87 547 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	01-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Hoedenplank	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Bridgestone 205/55/16 Zomer 6.0 mm



Bridgestone 205/55/16 Zomer 6.0 mm




Nexen 205/55/16 Zomer 5.0 mm

Nexen 205/55/16 Zomer 4.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20


Bewerking

Smart Repair

●

●

3



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

6



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

7



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

8



Onderdeel

Bumper

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

9



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

●

10



Onderdeel

Voorruit

Positie

-

Type

Steenslag

Omvang

-

Bewerking

Ter info

●

●

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

4



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

5



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Onder
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen