



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12049442
Berichtsnummer :	000000844662-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	S-DS 9090E		

### Fahrzeugdaten

#### Volkswagen Golf VIII Lim..

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WVWZZZCDZMW358863</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>87430 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>18.05.2021 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>03.06.2025 Muecke Atzenhain</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>060//3CLC</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1395 ccm / 110 kW (150 PS)</b>	Antriebsart:	<b>-</b>
Lackfarbe:	<b>Pure White</b>	Lackart:	<b>-</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Stoff/Alcantara</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>225/45/R17/91 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>225/45/R17/91 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>225/45/R17/91 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>225/45/R17/91 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>205/50/R17/93 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/50/R17/93 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>205/50/R17/93 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/50/R17/93 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Sprachbedienung, Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) und Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Doppeltonhorn
- Elektromotor 70 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Textilfussmatten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Metal Chrome
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
  
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Antennen-Diversity
- Antriebsart Frontantrieb
- Ausstattung GTE
  
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl
  
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
  
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Hybrid 180 kW Plug-in (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
  
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Ladekabel (Wechselstrom)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten vorn und hinten LED
  
- LM-Felgen
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion</li><li>• Nebelschlussleuchte</li><li>• Notrufsystem</li><li>• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion</li><li>• Plug-in Hybrid</li><li>• Reifen-Reparaturkit</li><li>• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne</li><li>• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar</li><li>• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit</li><li>• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar</li><li>• Sitze vorn höhenverstellbar</li><li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li><li>• Stabilisator vorn</li><li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum</li><li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li><li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten</li><li>• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten</li><li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li><li>• Otto-Partikelfilter (OPF)</li><li>• Pedale Edelstahl</li><li>• Progressivlenkung</li><li>• Reifenkontroll-Anzeige</li><li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d</li><li>• Scheinwerfer LED Plus</li><li>• Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)</li><li>• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Scale Paper</li><li>• Topsport-Sitze vorn</li><li>• Sport-Fahrwerk</li><li>• Start/Stop-Anlage</li><li>• Tagfahrlicht LED</li><li>• Verbandkasten und Warndreieck</li><li>• Wegfahrsperrre (elektronisch)</li><li>• Nichtraucher-Paket</li></ul> |
|--|---|

#### Sonderausstattung

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht</li><li>• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)</li><li>• Sonderlackierung Pure-White</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media</li><li>• Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht</li><li>• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)</li></ul> |
|--|---|

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
1.	Dach Rost
2.	Motorhaube Rost
3.	Stoßfänger Vorne Steinschlag
4.	Türeinstieg Vorne - Links Kratzer
5.	Stoßfänger Hinten Kratzer
6.	Tür Hinten - Rechts Kratzer
7.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts Kratzer
	<b>Sonstiges</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
8.	Wartungsnachweis Fehlt
9.	Winterfelge 1 Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel



Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe




1. Dach  
Rost



2. Motorhaube  
**Rost**



3. Stoßfänger Vorne  
**Steinschlag**



4. Türeinstieg Vorne - Links  
**Kratzer**



2. Motorhaube  
**Rost**



3. Stoßfänger Vorne  
**Steinschlag**



5. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer**



5. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



6. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer



7. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Kratzer



9. Winterfelge 1  
Kratzer