



## VW Golf

### GOLF VARIANT 2.

FIN	WVWZZCDZMW513626
Kilometerstand	82.038 km
Erstzulassungsdatum	26.04.2021

## AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	08.09.2025 11:04:22	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Düren
--------------------	---------------------	----------------	-------------------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZCDZMW513626	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	82.038 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	26.04.2021	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VW	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Golf	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Ja</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer Halogen</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Schiebedach elekt.	<b>Nein</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Nein</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Nein</b>	Wartungshistorie	<b>11/12/2024, 61139</b>

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-


# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden





### 1 | Motorhaube

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 2 | Stoßfängerspoiler vorne



Typ	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 3 | Heckklappe



Typ	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





#### 4 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



#### 5 | Kotflügel vorne rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

1.852,49 €

# Fahrzeuggbilder

