

MECANIQUE	<div>BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES</div> <div>(8 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES</div> <div>(18 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>• Témoin entretien: allumé</div>
	<div>MOTEUR : NIVEAUX</div> <div>(4 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>ETANCHEITE</div> <div>(13 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>FIXATION</div> <div>(6 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>COURROIES ACCESSOIRES</div> <div>(2 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage</div> <div>(6 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>Echappement, Pollution</div> <div>(7 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
CONFORT - SECURITE	<div>IDENTIFICATION</div> <div>(8 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore</div> <div>(30 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>• Pare-brise : eclats</div>
	<div>DIRECTION</div> <div>(11 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>TRAIN</div> <div>(8 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>TRANSMISSION/ROULEMENT</div> <div>(3 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>JANTES & PNEUS</div> <div>(4 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>• Jantes : frottement Avg Avd Arg Ard</div>
	<div>FREINAGE</div> <div>(18 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>• Disques de frein ar usure prononcée</div>
	<div>SUSPENSION</div> <div>(5 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>INFRASTRUCTURE</div> <div>(11 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>ASPECT CARROSSERIE</div> <div>(6 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>• Carrosserie : coup(s) léger(s)/ rayure(s) • Caisse : traces de résine sur la carrosserie</div>
	<div>INTERIEUR</div> <div>(5 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>• Sièges : tachés ; Garnitures intérieures griffées et tachées, Télécommande détérioré</div>
	<div>CLIM/CHAUFFAGE</div> <div>(3 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>
	<div>ESSAI ROUTIER</div> <div>(9 points de contrôle)</div> <div></div> <div></div> <div>Aucun défaut constaté</div>

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21568801197

Appréciation globale :
 (4,5 / 5)