

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AI3085	VIN:	WVWZZZCDZWN536029
Model vozidla:	Volkswagen Golf VIII Variant (CG5) 2020	Provedení:	Golf Var.2.0TDI 110 Style AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Černá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-07-15	Platnost tech. kont. do:	2026-07-15
Stav tachometru:	130225 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 117 µm; LP blatník 114 µm; LP dveře 120 µm; LZ dveře 120 µm; LZ bok 114 µm; Z víko 100 µm; PZ bok 121 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 120 µm; PP blatník 119 µm; Střecha 125 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Hankook	225/45 R 17	Zimní	6
Pneu PP	Hankook	225/45 R 17	Zimní	6
Pneu LZ	Hankook	225/45 R 17	Zimní	6
Pneu PZ	Hankook	225/45 R 17	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			

Pneu rez.

Rezervní dojezdové kolo

2. sada pneu

Pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Bridgestone	225/45 R 17	Letní	4
Pneu 2	Bridgestone	225/45 R 17	Letní	4
Pneu 3	X	225/45 R 17	Letní	0
Pneu 4	X	225/45 R 17	Letní	0
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

P.č.	Poškozený díl
1	Světlomet pravý
2	Světlomet levý
3	Čelní sklo
4	Dveře přední levé
5	Dveře zadní levé
6	Zadní nárazník
7	Dveře zadní pravé
8	Dveře přední pravé
9	Blatník přední pravý
10	Disk PP kola

Interiér (vnitřní prostor)

11	Přídavný koberec LP
----	---------------------

Ostatní

12	Přední část vozidla
13	Celková plocha karoserie

Druh poškození

Škrábance
Škrábance
Štěp
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Deformace
Škrábance
Opotřebení
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Nejmenší možná psanéménová individuální údaj:	
Identifikační číslo vozidla	
W V W Z Z Z C D Z N W 5 3 6 0 2 9	
Údaje k vozidlu	
Výkon motoru (kW)	102 kW
Kód motoru	DTSB
Kód převodovky	UV3
Číslo edice	LC9X
Doporučený motorový olej	509.00 OW-20

PR-číslo	Druhý servis vozidla
Q16	PROHEK/UV 1 PRM/30.000 km

Poznámky	
Předprodejní servis byl proveden dne: 17.7.2022 Datum předání vozidla/prvního uvedení do provozu (podle toho, co nastane dříve): 21.7.2022	
Autotrend, spol. s r.o. Prodejce Volkswagen České mládeže 1101 463 12 Liberec 25 Telefon/fax +420 482 429 813 DiC: CZ41324838 Číslo prodávce 401-28380 www.vwliberec.cz	Autotrend, spol. s r.o. Prodejce Volkswagen České mládeže 1101 463 12 Liberec 25 Telefon/fax +420 482 429 813 DiC: CZ41324838 Číslo prodávce 401-28380 www.vwliberec.cz

Razítko partnera Volkswagen

Razítko partnera Volkswagen

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA
A. REGISTRACNÍ ZNAČKA VOZIDLA
9A13085
B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
15.07.2022

Provozovatel (přímení a jméno nebo obchodní jméno)
ARVAL CZ S.R.O.


Adresa bydliště / sídla
**MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KŘČ, 140 00**

Provozovatel je vlastníkem vozidla a) ANO, b) NE **ANO** I. DATUM **15.07.2022**

UBD 960395 PODPIS

ORV č.l. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Světlomet pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



2 Světlomet levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



4 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



8 Dveře přední pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Blatník přední pravý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



10 Disk PP kola - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



12 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: