























### Voertuig gegevens

Chassisnr.	VVVZZZE1Z LP007625	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K5-82-HL	Model	ID.3 58kWh 1st Plus 5d ActieAuto	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	18-12-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Gris Laque
Km stand	116 589 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	03-04-2026	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Standkachel	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Wegmarkering systeem (LDWS)	✓
Led verlichting	✓





### Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓

### Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden

Bridgestone 215/60/19 H Zomer 4.0 mm			Bridgestone 215/60/19 H Zomer 3.4 mm	
Bridgestone 215/60/19 H Zomer 0.0 mm			Bridgestone 215/60/19 H Zomer 0.0 mm	

## Exterieur schade

1



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

## Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Rechtsvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

## Overige schade

3



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info