

Polestar

POLESTAR 2 POLESTAR 2 LONG RANGE SINGLE MOTOR 78KWH FWD

VIN: YSMVSEGE1PL145057



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
WL-W6084E	27/02/2023	89714 km
Farbe	Jahr	Polster
Silber	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	-	-
Getriebe	Max. Power	
Automatisch	165 KW	

Zusätzliche Kosten

Zusatzkosten total: **76,50 EUR**

Name	Zusatzkosten netto
Lackvorbereitung	76,50 EUR
Zusatzkosten total: 76,50 EUR	

Instrumententafel

Datum letzte Wartung	Laufleistung letzte Wartung	Datum nächste HU
-	89714 km	-
Datum nächste Wartung	Laufleistung nächste Wartung	Ladestand (%)
-	89714 km	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Hartmann Bochum GmbH	27/08/2025	28/08/2025

Mechanisch

Motorstartproblem	Nicht fahrbereit
Nein	Nein

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
1	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
2	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersätzen
3	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersätzen
4	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersätzen
5	Aufhängung Hutablage / Hinten	Fehlt	Ersätzen

6 Innenreinigung / -¹

Fleck

Reinigen



7 Türeinstieg / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



8 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren

9 Windschutzscheibe / Vorne
Kamera : Ja / Regensensor : Ja

Steinschlag

Akzeptabel



10 Motorhaube / Vorne

Steinschlag


Akzeptabel

¹ Innenreinigung durchführen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert



Lose Teile


- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ersatzschlüssel | <input type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit | <input checked="" type="checkbox"/> Hutablage |
| <input type="checkbox"/> Mechanischer Schlüssel | <input type="checkbox"/> Serviceheft | <input type="checkbox"/> Tasche für das Ladekabel |
| <input type="checkbox"/> Werkzeugsatz | <input type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input type="checkbox"/> Bordmappe |

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	MICHELIN	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	7 mm


Kommentar

Bilder






Vin




Sonstige



Sonstige




Sonstige




Lose Teile / Hutablage




Lose Teile / Hutablage



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Aufhängung Hutablage / Hinten / Fehlt



Aufhängung Hutablage / Hinten / Fehlt



Innenreinigung / - / Fleck



Innenreinigung / - / Fleck



Innenreinigung / - / Fleck



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Motorhaube / Vorne / Steinschlag