

Polestar

POLESTAR 2 POLESTAR 2 LONG RANGE SINGLE MOTOR 78KWH FWD

VIN: YSMVSEGE1PL145057



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
WI-W6084E	27/02/2023	89714 km
Farbe	Jahr	Polster
Silber	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	-	-
Getriebe	Max. Power	
Automatisch	165 KW	

Zusätzliche Kosten

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Name	Zusatzkosten netto
Lackvorbereitung	76,50 EUR
Zusatzkosten total: 76,50 EUR	

Instrumententafel

Datum letzte Wartung	Laufleistung letzte Wartung	Datum nächste HU
-	89714 km	-
Datum nächste Wartung	Laufleistung nächste Wartung	Ladestand (%)
-	89714 km	-


Bewertungsdetails


Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Hartmann Bochum GmbH	27/08/2025	28/08/2025

Mechanisch

Motorstartproblem	Nicht fahrbereit
Nein	Nein

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
1	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			
2	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen
			
3	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen
			
4	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen
			
5	Aufhängung Hutablage / Hinten	Fehlt	Ersetzen

			
6	Innenreinigung / - ¹	Fleck	Reinigen
			
7	Türeinstieg / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
			
8	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
			 
9	Windschutzscheibe / Vorne Kamera : Ja / Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel
			
10	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
			
11	Inspektion / -	Fehlt	Ersetzen

¹ Innenreinigung durchführen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Lose Teile

- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Hutablage
- ☐ Mechanischer Schlüssel
- ☐ Serviceheft
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Werkzeugsatz
- ☐ Bedienungsanleitung
- ☐ Bordmappe

Hauptreifensatz


Vorne Links	MICHELIN	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	MICHELIN	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar


Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum




Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Cable



Cable



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Loose Teile / Hutablage



Loose Teile / Hutablage



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Aufhängung Hutablage / Hinten / Fehlt



Aufhängung Hutablage / Hinten / Fehlt



Innenreinigung / - / Fleck



Innenreinigung / - / Fleck



Innenreinigung / - / Fleck



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Motorhaube / Vorne / Steinschlag