

Polestar

POLESTAR 2 POLESTAR 2 LONG RANGE SINGLE MOTOR 78KWH FWD

VIN: YSMVSEGE2PL144838

Geschätzte Reparaturkosten netto

2.774,99 EUR
GESAMT



Beschreibung

Kennzeichen WI-W6025E	Zulassungsdatum 24/02/2023	Laufleistung 64354 km
Farbe Silber	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze -	Generation -
Getriebe Automatisch	Max. Power 165 KW	

Zusätzliche Kosten

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Name	Zusatzkosten netto
Lackvorbereitung	76,50 EUR
Zusatzkosten total: 76,50 EUR	

Instrumententafel

Datum letzte Wartung -	Laufleistung letzte Wartung 64354 km	Datum nächste HU -
Datum nächste Wartung -	Laufleistung nächste Wartung 64354 km	Ladestand (%) -

Bewertungsdetails

Bewertungsort Hartmann Niederaula GmbH	Bewertungsdatum 10/09/2025	Versanddatum 10/09/2025
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Mechanisch

Motorstartproblem Nein	Nicht fahrbereit Nein
----------------------------------	---------------------------------

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
1	Felge / Hinten Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen
			
2	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen
			
3	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen
			
4	Stoßfänger / Hinten	Delle	Reparieren
			
5	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
6	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair
			

7 Tür / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



8 Türzierleiste / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Lose Teile


 Bedienungsanleitung
 Erste-Hilfe-Kit
 Serviceheft Bordmappe
 Hutablage
 Tasche für das Ladekabel Ersatzschlüssel
 Mechanischer Schlüssel
 Werkzeugsatz

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder





Cable




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer