

# Polestar

2 78KWH SM LONGRANGE

VIN: YSMVSEGE3PL110598

Geschätzte Reparaturkosten netto

2.297,49 EUR  
GESAMT



## Beschreibung

<b>Kennzeichen</b> WI-W5827E	<b>Zulassungsdatum</b> 17/10/2022	<b>Laufleistung</b> 84021 km
<b>Farbe</b> Weiß	<b>Jahr</b> -	<b>Polster</b> -
<b>Anzahl der Türen</b> 5	<b>Anzahl der Sitze</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Getriebe</b> Automatisch	<b>Max. Power</b> 170 KW	

## Zusätzliche Kosten

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Name

Zusatzkosten netto

Lackvorbereitung

76,50 EUR

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

## Instrumententafel

Datum letzte Wartung

Laufleistung letzte Wartung

Datum nächste HU

84021 km

Datum nächste Wartung

Laufleistung nächste Wartung

Ladestand (%)

84021 km

## Bewertungsdetails

Bewertungsort

Hartmann Bochum GmbH

Bewertungsdatum

05/09/2025

Versanddatum

10/09/2025

## Mechanisch

Motorstartproblem

Nein

Nicht fahrbereit

Nein

## Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur		
1	Ladekabel / - 1	Fehlt	Ersetzen		
2	Felge / Hinten Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen		
					
					
3	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen		
					
					
4	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen		
					
					
5	Stoßfänger / Hinten	Abgewetzt	Akzeptabel		
					

6 Tür / Vorne Links

Kratzer

Lackieren



7 Windschutzscheibendichtung / Vorne

Steinschlag

Akzeptabel



8 Motorhaube / Vorne

Steinschlag

Akzeptabel



9 Stoßfänger / Vorne

Steinschlag

Akzeptabel

<sup>1</sup> Kfz Ladekabel nicht im kfz**Vorschäden****Gesamt Reparaturkosten -**

Repariert

**Lose Teile**

- Bedienungsanleitung
- Erste-Hilfe-Kit
- Serviceheft

- Bordmappe
- Hutablage
- Tasche für das Ladekabel


- Ersatzschlüssel
- Mechanischer Schlüssel
- Werkzeugsatz


## Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	MICHELIN	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm

## Kommentar

## Bilder







Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer

