

Voertuig gegevens

Chassisnr.	YV1LFBMUD K1443741	Merk	VOLVO	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	TS-41-1J	Model	XC90 T8 AWD Geartr Plug-in Hybrid Inscription 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	12-10-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	194 748 km	Cylinderinhoud	1969	Interieurkleur	Bruin
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	26-05-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Panoramadak	✓
7 zitplaatsen	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
4-wielaandrijving	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓


Verwijderbare items

Thuislader	
Mobiliteitsset	
Kofferafdekking	
Laadkabel	

Documentenlijst

Banden

Pirelli 275/45/20 Zomer 5.0 mm



Michelin 275/45/20 Zomer 4.5 mm



Michelin 275/45/20 Zomer 5.0 mm

Michelin 275/45/20 Zomer 4.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Alu velg 20'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

3



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Alu velg 20'
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

6



Onderdeel	Achterklep
Positie	-
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Alu velg 20'
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

9



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

10



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

12



Onderdeel	Alu velg 20'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

13



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

14



Onderdeel

Spoiler

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

15



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

16



Onderdeel

Behuizing
achteruitkijkspiegel

Positie

Rechtsvoor

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

●

●

●

17



Onderdeel

Schermlijst

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

Overige schade

1



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info