



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12071942
Berichtsnummer :	0000000865125-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	M-X 1355E		

Fahrzeugdaten

Volvo XC90 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1LFH5UDN1837293	Laufleistung abgelesen:	84527 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.04.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	10.09.2025 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	910//1BUL	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1969 ccm / 228 kW (310 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	CRYSTAL WHITE / Metallic	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	68924 / 15.04.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		275/35/R22/104 1.8 mm
1. Achse - rechts / Zust.		275/35/R22/104 1.8 mm
2. Achse - links / Zust.		275/35/R22/104 1.8 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/35/R22/104 1.8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung • Antriebsart Allradantrieb • Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht • Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel schwarz, hochglänzend • Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Bremsenergieerückgewinnung • Dachreling schwarz, hochglänzend • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage • Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring • Automatische Stabilitätskontrolle • Fahrassistenten-System Berganfahr-Assistent (HSA) • City-Safety-System • Fahrassistenten-System: IntelliSafe Assistent • 3.Sitzreihe • Fahrassistenten-System: Oncoming Lane Mitigation • Fahrassistenten-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection) • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen) • Heckspoiler • Infotainment-System Sensus Connect mit High Performance Sound • Pollenfilter • Körper 5-türig • Keyless-Start • Klimaautomatik 4-Zonen • Kopf-Airbag-System • Ladekabel (4,5 m) mit Schuko-Stecker (Mode 2) | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend • Audio-Paket High Performance Sound • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Außentemperaturanzeige • Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch • Bordcomputer • Dachhimmel Anthrazit • Digitale Instrumentierung 12,3"-Display • Elektromotor 65 kW (Hybridantrieb) • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten • Fahrassistenten-System Bergabfahrkontrolle (HDC) • Notbrems-Assistent • Fahrassistenten-System: Connected Safety • Fahrassistenten-System: IntelliSafe Surround • Fahrassistenten-System Driver-Alert-Control DAC • Fahrassistenten-System: Run-off Road Protection • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Heckscheibe heizbar • Hybrid 335 kW (Motor 2,0 Ltr. - 228 kW) • Innenausstattung Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Keyless Drive • Klimaanlage im Fond • Knieairbag Fahrerseite • Kopfstützen hinten elektr. umklappbar • Ladekantenschutz (Aluminium) |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege) • Lenkradheizung • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • LM-Felgen • Make-up-Spiegel beleuchtet • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Modellpflege • Parkassistent-Paket • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturset • Rücksitz geteilt • Rücksitzlehnen klappbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitzheizung vorn • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten • Start/Stop-Anlage • Subwoofer • Textilfussmatten • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | <ul style="list-style-type: none"> • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Licht-Paket • Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP) • Memoryfunktion für Sitz vorn rechts • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter • Navigationssystem Sensus • Parkbremse elektrisch • Radstand 2984 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank 3-teilig • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Nubuk Textil / Teilleder Nappa • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sport-Pedalerie • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • USB-Anschlüsse (2) im Fond • Volvo ON CALL • Wegfahrsperre |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung semi-elektrisch • Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk) • Induktionsladeschale für Smartphone • Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung Nappa, perforiert • Rückfahrkamera mit 360° Surround View • Seitenscheiben als Verbundglas • Sitze vorn mit Massagefunktion | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistent-System Park-Assistent (Park Assist Pilot) • Head-up-Display • Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft) • LM-Felgen 9x22 (6-Doppelspeichen, Diamantschnitt) • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt • Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Felge Vorne - Links	Kratzer
2.	Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
3.	Tür Vorne - Links	Verformt (leicht)
4.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
5.	Tür Hinten - Links	Kratzer
6.	Heckklappe	Kratzer Ab 60mm
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
8.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
9.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer
10.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer
11.	Stoßfänger Vorne	Verformt (leicht)
12.	Seitenwand - Hinten - Rechts	1 Delle



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
13.	Radhausverbreiterung Hinten - Links	Kratzer
14.	Radhausverbreiterung Hinten - Rechts	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen




Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Felge Vorne - Links
Kratzer



2. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)




3. Tür Vorne - Links
Verformt (leicht)



4. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer




5. Tür Hinten - Links
Kratzer



5. Tür Hinten - Links
Kratzer



5. Tür Hinten - Links
Kratzer



6. Heckklappe
Kratzer Ab 60mm



6. Heckklappe
Kratzer Ab 60mm



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer



8. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer




9. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



10. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



11. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle



13. Radhausverbreiterung Hinten - Links
Kratzer



14. Radhausverbreiterung Hinten - Rechts
Kratzer