

Inname rapport


Order nummer: 0000000815673-NL876
Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Inspectie datum: 14.01.2025
Kenteken: R-834-JF

Voertuiggegevens

Volvo XC90;Terreinwagen;Petrol;Automatic;

VIN:	YV1LFH5V7P1919524	Kilometers gelezen:	41662 km
Eerste registratie / :	09.09.2022 / 0	Inspectie Datum / -plaats:	14.01.2025 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	Auto	Type voertuig:	SUV/Pickup
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	Ja
Staat buiten:	3 - Gemiddeld	Toestand Interieur:	2 - Goed

Schadebeoordeling



- 1.) Voorbumper | Schaafplek
- 2.) Portier achter - links | Krassen
- 3.) Portier achter - rechts | Schaafplek
- 4.) Voorspoiler | Breuk / barst / scheur
- 5.) rolhoes | Ontbreekt
- 6.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:

Olielieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: Niet beschikbaar; Draaiende motor: in orde;
 Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

Schade foto's



1. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



1. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



1. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



2. Portier achter - links
Krassen - Spuiten



2. Portier achter - links
Krassen - Spuiten



2. Portier achter - links
Krassen - Spuiten



3. Portier achter - rechts
Schaafplek - Spuiten



3. Portier achter - rechts
Schaafplek - Spuiten



3. Portier achter - rechts
Schaafplek - Spuiten



3. Portier achter - rechts
Schaafplek - Spuiten



4. Voorspoiler
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



4. Voorspoiler
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



4. Voorspoiler
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



4. Voorspoiler
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



5. rolhoes
Ontbreekt - Vernieuwen




5. rolhoes
Ontbreekt - Vernieuwen

Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



Andere



Andere



Andere



Andere











Andere

Algemeen examen

Proefrit:	Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	in orde			
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	Niet beschikbaar 
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde 
Proefrit:	In orde		Transmissie:	in orde 
Dashboardoverzicht:	in orde			

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.