


RXD611 Volvo V40 D2 Geartronic 120hp 2018 VIT



VIN: YV1MV74L0J2507064

Mätarställning 14 276 mil	Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 1 103 kr	Kaross SUV	Växellåda Automat	Direktimport Nej
Drivmedel 1 Diesel	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt 120 HK/ 88 kW	CO2 104	Miljöklass / Euroklassning Euro6	
Modellår 2018	Fordonsslag PB	Färg på fordon: VIT	Klädsel	Garanti		
Servicebok Full servicehistorik	Full servicehistorik Ja	Senaste service 2024-12-09 12 185 mil	Nästa service 2025-12 Service behövs	Serviceavtal Nej	Kamrem	
Senast besikt. 2024-11-11 12 002 mil	Nästa besiktning 2026-01-31	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Nej	



Skick	Ziklo prislista 2025 - Liten	Åtgärd	Kundkostnad Kostnad
Motor/Växellåda			
Service			
Elektrisk/hybrid			
Chassi			
Framvagn/bakvagn			
Kommunikation			
Lampor			
Lås/Fjärr			
Bromsar			
Styrsystem			
Däck & fälg			
Karosseri			
Extrautrustning			
Interiör			
Rekonditioneringsbehov			
Leasing			
Övrigt			
	1B.1 Service		0 kr
	:: Service ej utförd enligt serviceplan		
	6.3.1 Fälg höger fram		2357 kr
	:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)		
	6.3.2 Fälg vänster fram		2357 kr
	:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)		
	6.3.3 Fälg höger bak		2357 kr
	:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)		
	7.4.1 Stötfångare fram		10040 kr
	:: Lack hölje/stötfångare överdel fram		
	8.9 Hatthylla		1625 kr
	:: Insynsskydd saknas EC30/C40/XC40		
	10.8 Besiktning		800 kr
	10.3.1 Övrigt		10000 kr
	service+kamrem /hjälppaggregatrem byte nu		
	6.7.20 Vinterfälg höger bak		2357 kr
	:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)		
	6.7.21 Vinterfälg vänster bak		2357 kr
	:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)		
	Summa ink. moms:		34250 kr

Leasegivaren förbehåller sig rätten att i tillägg till de kostnader som är upptagna i detta protokoll fakturera leasetagaren för bland annat kostnad för försäkring, service samt självrisk avseende försäkringsskador.

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

RXD611

Volvo V40 D2 Geartronic 120hp 2018 VIT

VIN: YV1MV74L0J2507064

Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder

Utrustning


Somnardäck fram:
VF: 5mm, HF: 5mmSomnardäck bak:
VB: 6mm, HB: 6mmVinterdäck fram:
VF: 7mm, HF: 3mmVinterdäck bak:
VB: 5mm, HB: 5mm

Däck

Fälgtyp
LättmetallDäcktyp
Somnardäck
205/55/16"
Michelin

Somnardäck(monterad)


Vänster



Vinterdäck (medföljer)

Fälgtyp
LättmetallDäcktyp
Odubbade
205/55/16"
Nokian

Vänster





6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram

6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram

6.7.16 - Vinterdäck förarsida bak

6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak



10A.5 - Mätarställning

1B.2.1 - Bild servicebok

3.13.1 - Lås

6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak

6.7.12 - Däck passagerarsida fram

6.7.13 - Däck passagerarsida bak



6.7.20 - Vinterfälg höger bak
:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)



6.7.21 - Vinterfälg vänster bak
:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)



6.3.1 - Fälg höger fram
:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)



6.3.2 - Fälg vänster fram
:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)



6.3.3 - Fälg höger bak
:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)



7.4.1 - Stötfångare fram
:: Lack hålje/stötfångare överdel fram



7.4.1 - Stötfångare fram
:: Lack hålje/stötfångare överdel fram



8.9 - Hatthylla
:: Insynsskydd saknas EC30/C40/XC40



9.1.1 - Klädselvätt



9.1.1 - Klädselvätt



10.8 - Besiktning



10.3.1 - Övrigt
service+kamrem /hjälpaggregatrem byte nu