

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/07

Plate Number **N7-06-ZL**
 Make **VOLVO**
 Model **V90**
 Vehicle Description **Recharge T6 AWD Inscription Exclusive**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2022/06/14	783 KM	damage	• Onbekend Voorruit	- CARGLASS (MARKETING) - CARGLASS (MARKETING)
2024/08/13	67127 KM	damage	• Zwaailichtunit	CARGLASS (MARKETING)
2024/04/06	67127 KM	repair	• Stranding BI	ANWB BV
2022/03/24	364 KM	repair	255/40 R19 100W - Links Achter 255/40 R19 100W - Links Voor 255/40 R19 100W - Rechts Achter 255/40 R19 100W - Rechts Voor	- KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT
2022/02/25	783 KM	repair	255/40 R19 100V - Links Voor 255/40 R19 100V - Rechts Achter 255/40 R19 100V - Rechts Voor 255/40 R19 100V - Links Achter	- KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT
2023/11/01	58148 KM	repair	255/40 R19 100V - Rechts Voor 255/40 R19 100V - Links Achter 255/40 R19 100V - Rechts Achter 255/40 R19 100V - Links Voor	- KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT
2022/12/16	29549 KM	repair	Volvo Slijtage controle Ruitenwiss.blad V - Links Interieur Int luchtfilter Volvo OH Basis	- HENK SCHOLTEN B.V. - HENK SCHOLTEN B.V.

				• HENK SCHOLTEN B.V. • HENK SCHOLTEN B.V.
2022/10/21	23959 KM	repair	• 255/40 R19 100V - Rechts Voor 255/40 R19 100V - Links Achter 255/40 R19 100V - Links Voor 255/40 R19 100V - Rechts Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2024/03/21	66912 KM	repair	• 255/40 R19 100W - Rechts Achter 255/40 R19 100W - Rechts Voor 255/40 R19 100W - Links Achter 255/40 R19 100W - Links Voor	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2024/07/01	75893 KM	repair	• 255/40 R19 100W - Links Voor 255/40 R19 100W - Rechts Achter 255/40 R19 100W - Rechts Voor 255/40 R19 100W - Links Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2025/02/13	97943 KM	repair	• Volvo OH Basis Ruitenwiss.blad V - Links Volvo Slijtage controle Remmen Remvloeistof Ruitewiss.blad A - Links	• HENK SCHOLTEN B.V. • HENK SCHOLTEN B.V. • HENK SCHOLTEN B.V. • HENK SCHOLTEN B.V. • HENK SCHOLTEN B.V.
2025/05/17	106817 KM	repair	• 255/40 R19 100W - Rechts Voor 255/40 R19 100W - Links Voor 255/40 R19 100W - Links Achter 255/40 R19 100W - Rechts Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2023/09/03	54000 KM	repair	• Stranding BI	• ANWB BV
2022/02/15	595 KM	repair	• Stranding BI	• ANWB BV

2023/04/21	38256 KM	repair	255/40 R19 100W - Links Voor 255/40 R19 100W - Rechts Achter 255/40 R19 100W - Rechts Voor 255/40 R19 100W - Links Achter	- KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT
2024/01/17	64119 KM	repair	Volvo OH Basis Brst. algemeen Luchtfiler Trekhaakverloopstekker Interieur Vloermatten - Voor Volvo Slijtage controle Interieur Int luchtfiler Volvo Aandrijflijn controle Ruitenwiss.blad V - Links Ruitenwiss.blad A - Rechts Ontsteking Bougie	- HENK SCHOLTEN B.V. - HENK SCHOLTEN B.V. - HENK SCHOLTEN B.V. - HENK SCHOLTEN B.V. - HENK SCHOLTEN B.V. - HENK SCHOLTEN B.V. - HENK SCHOLTEN B.V. - HENK SCHOLTEN B.V. - HENK SCHOLTEN B.V. - HENK SCHOLTEN B.V. - HENK SCHOLTEN B.V.
2024/02/22	65515 KM	repair	Accessoires Schuif/-kanteld	HENK SCHOLTEN B.V.
2024/12/11	92319 KM	repair	255/40 R19 100V - Links Voor 255/40 R19 100V - Rechts Voor 255/40 R19 100V - Links Achter 255/40 R19 100V - Rechts Achter	- KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT