

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/08/28

Plate Number **P4-67-FS**
 Make **VOLVO**
 Model **V90**
 Vehicle Description **Recharge T6 AWD R-Design 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/08/09	0 KM	damage	Rechts voor Bodem / onderzijde Wiel RV tegen obstakel ger.	Keuze MLA niet repareren, ,
2024/03/14	0 KM	damage	Velg en/of band Rechts voor bandschade	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/11/21	0 KM	damage	Links voor Voorbumper Koplamp L gepark.aangr.bek.tgp	Schadenet Knopper, Knopper Zonen BV,
2023/10/19	0 KM	damage	Links voor Bodem / onderzijde Voorbumper tegen obstakel ger.	Schadenet Knopper, Knopper Zonen BV,
2023/03/09	0 KM	damage	Voorzijde Bodem / onderzijde Voorbumper tegen obstakel ger.	Schadenet Knopper, Knopper Zonen BV,
2022/06/21	0 KM	damage	Rechts achter Diversen (onb) tpy, geen WBF	Schadenet Knopper, Knopper Zonen BV,
2022/04/28	0 KM	damage	Voorzijde Kentekenplaat (onb) tpy, geen WBF	Schadenet Knopper, Knopper Zonen BV,

2024/07/29	116505 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Mot man compute - Electrische storing - Controleren Remvloeistof - versleten - Vervangen Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen Sens buitentemp - Electrische storing - Vervangen	- Bosch Car Service Park Honingen, , - Bosch Car Service Park Honingen, , - Bosch Car Service Park Honingen, , - Bosch Car Service Park Honingen, , - Bosch Car Service Park Honingen, , - Bosch Car Service Park Honingen, , - Bosch Car Service Park Honingen, ,
2025/04/09	152282 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2025/03/04	147211 KM	repair	- Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Achteruitrijcam - Werkt niet - Vervangen Boordcomputer - Electrische storing - Controleren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Spiegelstelmot. - Electrische storing - Vervangen Stoelbediening - Electrische storing - Vervangen	- Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, ,
2024/12/05	2885 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2024/11/19	131105 KM	repair	- Standkachel - Werkt niet - Vervangen	Henk Scholten Naarden, ,

			Boordcomputer - Elektrische storing - Controleren Temperatuurmeter - Elektrische storing - Repareren	- Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, ,
2024/09/13	123095 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen	- Bosch Car Service Park Honingen, , - Bosch Car Service Park Honingen, ,
2024/09/03	121784 KM	repair	- Spiegelstel mot. - Elektrische storing - Repareren	Bosch Car Service Park Honingen, ,
2024/04/10	98624 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2024/03/14	94567 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren - Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	- Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , - LeasePlan Nederland N.V., ,
2024/02/22	92051 KM	repair	- Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren	Bosch Car Service Park Honingen, ,
2023/10/12	76307 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2023/06/14	60123 KM	repair	- Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Check aandrijv - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Radar/Camera - Vervuild	- Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, , - Henk Scholten Naarden, ,

			- Reinigen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Henk Scholten Naarden, , • Henk Scholten Naarden, , • Henk Scholten Naarden, ,
2023/05/22	57412 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren -	• Kwik-Fit Fleet, ,
2022/11/03	410 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren -	• Kwik-Fit Fleet, ,
2022/10/07	30146 KM	repair	• Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren	• Henk Scholten Naarden, , • Henk Scholten Naarden, ,