

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/11/04

Plate Number **P9-74-JK**
 Make **VOLVO**
 Model **V90**
 Vehicle Description **Recharge T6 AWD R-Design 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/03/08	0 KM	damage	Ruit ruitschade reparabel	Belron Glasservice, ,
2024/02/09	0 KM	damage	Rechts achter Spatbord RA Deur RA tegen obstakel ger.	ABS Den Elzen Roosendaal, ,
2025/03/12	103103 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Profile Zakelijk B.V., ,
2024/12/10	95446 KM	repair	- Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Volvo Bluekens Roosendaal, , - Volvo Bluekens Roosendaal, , - Volvo Bluekens Roosendaal, ,
2024/10/08	87928 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Profile Zakelijk B.V., ,
2024/04/17	71855 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Profile Zakelijk B.V., ,

2024/01/10	62217 KM	repair	- Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Check aandrijv - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Radar/Camera - Vervuild - Reinigen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Volvo Bluekens Roosendaal, , - Volvo Bluekens Roosendaal, , - Volvo Bluekens Roosendaal, , - Volvo Bluekens Roosendaal, , - Volvo Bluekens Roosendaal, , - Volvo Bluekens Roosendaal, , - Volvo Bluekens Roosendaal, , - Volvo Bluekens Roosendaal, ,
2023/10/09	49066 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Profile Zakelijk B.V., ,
2023/04/26	36540 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Profile Zakelijk B.V., ,
2023/02/15	29848 KM	repair	- Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren	- Volvo Bluekens Roosendaal, , - Volvo Bluekens Roosendaal, ,

2022/10/17	19141 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,