

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/27

Plate Number **K4-81-JX**
 Make **VOLVO**
 Model **V90**
 Vehicle Description **B4 Automaat Inscription 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/08/29	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Rechts voor Achterzijde Voorbumper tegen obstakel ger. 	<ul style="list-style-type: none"> Keuze MLA niet repareren, ,
2022/11/28	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Melding hulpverlener 	<ul style="list-style-type: none"> Schadenet Mij 1/2ller Kleinpolderplein, ,
2021/09/09	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Velg en/of band Rechts voor bandschade 	<ul style="list-style-type: none"> Niham Den Haag B.V., ,
2025/05/30	155085 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/10/31	139535 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/08/13	131178 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Bandvervanging - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch Car Service van Maanen, , Bosch Car Service van Maanen, , Bosch Car Service van Maanen, , Bosch Car Service van Maanen, ,

			Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	<ul style="list-style-type: none"> Bosch Car Service van Maanen, , Bosch Car Service van Maanen, , LeasePlan Nederland N.V., ,
2024/03/20	12034 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/11/01	104487 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/03/22	80187 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/11/29	68895 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Radar/Camera - Vervuild - Reinigen Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Check aandrijv - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> Niham Den Haag B.V., , Niham Den Haag B.V., , Niham Den Haag B.V., , Niham Den Haag B.V., , Niham Den Haag B.V., , Niham Den Haag B.V., , Niham Den Haag B.V., , Niham Den Haag B.V., ,
2022/09/09	60676 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Correctie/credit - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Van Mossel VC Amsterdam B.V., , LeasePlan Nederland N.V., ,
2022/05/02	47730 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,

2022/01/19	39769 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/09/09	27225 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren Correctie/credit - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Niham Den Haag B.V., , • Niham Den Haag B.V., , • Niham Den Haag B.V., , • LeasePlan Nederland N.V., ,
2022/12/14	70704 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,