


TESTPROTOKOLL - Personbil

Volvo V90 B5 Cross Country AWD Mildhybrid Diesel (235hk) VIT

 Mätarställning 15 963 mil	 Antal brukare 3	Moms -	Fordonsskatt 9808 / 4 206 kr	 Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
 Drivmedel 1 Diesel	Drivmedel 2	Elektrisk läge Elhybrid (Range Ext	Motoreffekt 235 HK/ 173 kW	CO2 170	Miljöklass / Euroklassning Elhybrid	
 Modellår 2021	Fordonsslag PB	Färg på fordon: VIT	Klädsel	Garanti		
 Servicebok Ja, servicehäfte, Full servicehistorik	Full servicehistorik Ja	Senaste service 2024-11-05	Nästa service	Serviceavtal Nej	Kamrem	
 Senast besikt. 2024-02-23 12 108 mil	Nästa besiktning 2026-02-28	Nycklar 1	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Ja	



Skick

Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	✓
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	✓
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	✓
Karosseri	⚠
Extrautrustning	✓
Interiör	✓
Rekonditioneringsbehov	✓
Leasing	○
Övrigt	✓

Anmärkningar

7.1 Vindruta
Sprucken stenskott. Anmälan eller kostnad

7.4.2 Stötfångare bak
Prydnads list lös. Ej original


9.1 Rekonditioneringsbehov

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

TESTPROTOKOLL - Personbil

Volvo V90 B5 Cross Country AWD Mildhybrid Diesel (235hk) VIT



Utrustning

Vinterdäck fram:
VF: 5mm, HF: 5mm

Vinterdäck bak:
VB: 5mm, HB: 5mm




Däck

Fälgtyp
Lättmetall
Original-fälg
Däcktyp
Odubbade

Vinterdäck(monterad)


Vänster





Sommardäck (medföljer ej)

Fälgtyp
Däcktyp


Vänster







10A.5 - Mätarställning




1B.2.1 - Bild servicebok




3.13.1 - Lås



Skadebilder



1B.1 - Service



7.1 - Vindruta
Sprucken stenskott. Anmälan eller
kostnad



7.4.2 - Stötfångare bak
Prydnads list lös. Ej original