

# Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YJE597 (chassisnr: YV1UZARV1M1698754)

Dit is een BTW auto



## VOLVO XC60 2.0 D3 BUSINESS

|                               |            |                         |                |                      |         |
|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------|
| <b>Km-stand</b>               | 100179 km  | <b>Soort voertuig</b>   | Personenauto   | <b>Ledig gewicht</b> | 1764 kg |
| <b>Tank/ Laad inhoud</b>      |            | <b>Transmissie</b>      | Handgeschakeld | <b>Kleur</b>         | Blauw   |
| <b>Brandstof</b>              | Diesel     | <b>Aandrijving</b>      | Voorwiel       | <b>Aantal deuren</b> | 5       |
| <b>Datum eerste toelating</b> | 09-09-2020 | <b>Aantal cilinders</b> | 4              | <b>Wielbasis</b>     | 287 cm  |
|                               |            | <b>Vermogen</b>         | 110 kW         | <b>Laadvermogen</b>  | -       |
|                               |            | <b>CO2 uitstoot</b>     | 154 g/km       | <b>APK t/m</b>       |         |

### Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit, Navigatie optie\_anders, Audio optie\_anders, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

## Inspectie

### Aanwezig bij de auto

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Hoofdsleutel                                            | Reservesleutel              |
| Bandenreparatieset                                      | Navigatie CD/DVD            |
| Instructieboekje                                        | Onderhoudsboekje (Digitaal) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank/rolhoes |                             |

### Bijzonderheden interieur

|                    |      |                     |      |
|--------------------|------|---------------------|------|
| Aantal zitplaatsen | : 5  | Aantal hoofdsteunen | : 5  |
| Schoon van binnen  | : Ja | Normale geur        | : Ja |

### Bijzonderheden exterieur

|                   |      |                   |      |
|-------------------|------|-------------------|------|
| Schoon van buiten | : Ja | Gebruikerskrassen | : Ja |
| Restyledeukjes    | : Ja | Steenslag         | : Ja |

### Banden

| Band | Geschat profiel | Soort | Merk    | Maat       |
|------|-----------------|-------|---------|------------|
| LV   | 5 mm            | Zomer | Hankook | 235/60 R18 |
| RV   | 5 mm            | Zomer | Hankook | 235/60 R18 |
| LA   | 4 mm            | Zomer | Hankook | 235/60 R18 |

RA 4 mm Zomer Hankook 235/60 R18

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Aantal wioldoppen/LMV</b>                               | LMV |
| <b>Aantal beschadigd</b>                                   | 3   |
| <b>Dealer onderhouden</b>                                  | Ja  |
| <b>Proefrit gemaakt door inspecteur</b>                    | Nee |
| <b>Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt</b> | Nee |

**Technische staat** Goed

## Extra details

### Beschadigingen

**Deel:**  
Scherm linksachter  
**Omschrijving:**  
Deukje  
**Gegeven oplossing:**  
Restylen en bijwerken



**Deel:**  
Voorruit  
**Omschrijving:**  
Barst  
**Gegeven oplossing:**  
Vervangen



**Deel:**  
Velg linksvoor  
**Omschrijving:**  
Velgrand beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Velgreparatie



**Deel:**  
Bumper achter  
**Omschrijving:**  
Krassen  
**Gegeven oplossing:**  
Spuiten



**Deel:**  
Velg rechtsachter  
**Omschrijving:**  
Velgrand beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Velgreparatie



**Deel:**  
Velg rechtsvoor  
**Omschrijving:**  
Velgrand beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Velgreparatie



**Deel:**  
Bumper voor  
**Omschrijving:**  
Krassen  
**Gegeven oplossing:**  
Spuiten



**Deel:**  
Bumper voor  
**Omschrijving:**  
Opgedrukt  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



### Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto