

Identification du véhicule

Marque **VOLVO** Immatriculation **GP-121-JY**
 Modèle **XC60** Date 1ère M.C. **01/01/0001**
 Version
 N° de châssis **YV1UZH1V2R1715895**
 Km. compteur **28479**
 Couleur **Gris**
 Métallique
 Réf. client

Pneus Eté **235/60/18/107/H**
AVG: Michelin: 50 % - ARG: Michelin: 50 %
AVD: Michelin: 50 % - ARD: Michelin: 50 %
 Pneus Hiver

Restitution

Date 26/05/2025 11:20:00
 Réf. client RDV BPCE CAR LEASE



Certificat immatriculation (original)	✓	Manuel d'utilisation	Carnet d'entretien
Moteur fonctionnant		Batterie fonctionnante	✓
Nbre clés total	2	Nbre clés télécommandes	2
Nombre appuis-têtes	5		Nbre sièges 5

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût facturable
				€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
61169140	Moteur	Sans dégâts	Pas de réparation						Non facturé
61169141	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Lustrage						Non facturé
61169139	Aile AVD	Griffe(s)	Lustrage						Non facturé
61169138	Porte ARD	Griffe(s)	Acceptable						Non facturé

(1) Inspection réalisée par
MACADAM
 Macadam France
 66 rue des Vanesses
 95913 Roissy
 CDG Cedex France

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	0,00 €
TOTAL T.V.A. (20,00%)	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	0,00 €

Taux de main d'oeuvre carrosserie: 66€ HT
 Taux de main d'oeuvre peinture: 66€ HT
 Taux des ingrédients peinture: 42€ HT
 Taux de main d'oeuvre divers: 66€ HT

61169140 Moteur Sans dégâts Pas de réparation



61169141 Pare-chocs AV Griffes(s) Lustrage



61169139 Aile AVD Griffes(s) Lustrage



61169138 Porte ARD Griffes(s) Acceptable

