



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12189934
Berichtsnummer :	0000000844903-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	NT-GM 103E		

Fahrzeugdaten

Volvo XC60 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1UZH4V5R1904150	Laufleistung abgelesen:	18165 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.05.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	03.06.2025 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	910//1BRS	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1969 ccm / 186 kW (253 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	ONYX BLACK / Metallic	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Nein	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		255/40/R21/102 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		255/40/R21/102 6 mm
2. Achse - links / Zust.		255/40/R21/102 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		255/40/R21/102 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart Allradantrieb
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-Paket
- Automatische Stabilitätskontrolle
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- 3. Bremsleuchte
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Geartronik (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 293 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW)
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Harman-Kardon)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kraftstofftank: 71 Ltr.
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenkrad (Sport)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Applikationen am Fahrzeugheck Hochglanz-Schwarz
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fensterzierleisten Schwarz glänzend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Head-up-Display
- Heckspoiler
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Körper 5-türig
- Keyless-Start
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Kühlergrill schwarz, hochglänzend
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen

- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)
- Standheizung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Volvo ON CALL
- Wegfahrsperre
- Nebelschlussleuchte
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkelhalter
- Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2865 mm
- Reifendruck-Kontrollsysteem
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig
- Sitz-Komfort-Paket
- Sportsitze Teilleder / Mesh-Textil
- Start/Stop-Anlage
- Subwoofer
- Taschenhaken im Gepäckraum
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Winter-Paket

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming• Metallic-Lackierung• Seitenscheiben als Verbundglas | <ul style="list-style-type: none">• Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Bowers & Wilkins)• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt• Service-System: Google Services |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen
	Bauteil Schaden
1.	Stoßfänger Hinten Kratzer
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts Kratzer
3.	Felge Hinten - Rechts Kratzer
	Sonstiges
	Bauteil Schaden
4.	Wartung fällig Nicht In Ordnung
5.	Heckklappenverkleidung Gebrauchsspuren
6.	Ladekabel Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges




Tankdeckel



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer



2. Seitenwand - Hinten - Rechts

Kratzer



4. Wartung fällig

Nicht In Ordnung



3. Felge Hinten - Rechts

Kratzer



5. Heckklappenverkleidung

Gebrauchsspuren