

Voertuiggegevens

Merk **VOLVO** Kentekenplaat **H055VL**
Model **XC40** 1e **03/06/2020**
tenaamstelling
Versie **T5 Twin Engine**
262pk Geartronic
Momentum Pro
Chassisnummer **YV1XZBBVFL2337638**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **149142**

Datum & plaats van inspectie

Datum 23/07/2025 9:04:04

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				658,71	-197,61	461,10
6342857 2	Scheren A R	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	658,71	-197,61	461,10

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	658,71 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-197,61 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	461,10 €

Schades zonder groep

63428572	Scheren A R	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)
----------	-------------	----------	----------------------------------

