



VOLVO XC40: H215XN

Chassisnummer:	YV1XZBBVFL2344829	Versie:	T5 Twin Engine Geartronic Momentum Pro
1ste tenaamstelling:	19/06/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	84652	Kilowatt:	192
Carrosserie uitvoering:	Combi	Kleur carrosserie	Onyx Black metallic
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Hybride Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	3	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type kofferaddekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						5.5
Bandenprofiel diepte V R						5.3
Bandenprofiel diepte A L						4.4
Bandenprofiel diepte A R						3.7
Bandenmaat V L					235/55 R 18 100 V	
Bandemaat V R					235/55 R 18 100 V	
Bandenmaat A L					235/55 R 18 100 V	
Bandenmaat A R					235/55 R 18 100 V	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					256	
Bandenmerk V R					256	
Bandenmerk A L					256	
Bandenmerk A R					256	
Voorzijde	Links	235 / 55 / 18 / 100 / V /	5,5 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	235 / 55 / 18 / 100 / V /	5,3 mm	Continental	Zomer	
Achterzijde	Links	235 / 55 / 18 / 100 / V /	4,4 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	235 / 55 / 18 / 100 / V /	3,7 mm	Continental	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	1
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig


Deurbekleding A R, Kras(sen), Smartrepair



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Bumper V bekleding, Kras(sen), Vervangen




Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Laadkabel EV (normaal), Ontbreekt, Vervangen



Bumper A M deel, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

