



VOLVO XC40: H215XN						
Chassisnummer:		YV1XZBBVFL2344829		Versie:		T5 Twin Engine Geartronic Momentum Pro
1ste tenaamstelling:		19/06/2020		Fiscale PK:		0
Inspectie kilometerstand:		84652		Kilowatt:		192
Carrosserie uitvoering:		Combi		Kleur carrosserie		Onyx Black metallic
Versnellingsbak:		Automaat		Type lak		Metallic
Transmissie:		Voor				
Brandstof:		Hybride Benzine				
Functionerende motor		Ja				
Aantal deuren		5				
Aantal zitplaatsen		5				
Opties						
Centrale deurvergrendeling				Carkit		
Totaal aantal sleutels				3 Parkeersensoren V		
Elect. ramen V				Parkeersensoren A		
Elect. ramen A				Type trekhaak		
Type koplampverlichting				LED koplampverlichting		
Type navigatiesysteem				Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding				Stoelbekleding leder		
Type airco				Airco automatisch		
Type onderhoudsboek				Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek				Instructieboek aanwezig		
Banden						
Locatie	Positie	Maten		Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel		diepte V L		5.5		
Bandenprofiel		diepte V R		5.3		
Bandenprofiel		diepte A L		4.4		
Bandenprofiel		diepte A R		3.7		
Bandenmaat V L				235/55 R 18 100 V		
Bandemaat V R				235/55 R 18 100 V		
Bandenmaat A L				235/55 R 18 100 V		
Bandenmaat A R				235/55 R 18 100 V		
Type band V L				Zomer		
Type band V R				Zomer		
Type band A L				Zomer		
Type band A R				Zomer		
Bandenmerk V				256		
Bandenmerk V R				256		
Bandenmerk A L				256		
Bandenmerk A R				256		
Voorzijde	Links	235 / 55 / 18 / 100 / V /		5,5 mm	Continental	Zomer
	Rechts	235 / 55 / 18 / 100 / V /		5,3 mm	Continental	Zomer
Achterzijde	Links	235 / 55 / 18 / 100 / V /		4,4 mm	Continental	Zomer
	Rechts	235 / 55 / 18 / 100 / V /		3,7 mm	Continental	Zomer
Hulpmateriaal						
Aantal laadkabels (normaal/230V)		0				
Aantal laadkabels (snelladen)		1				
Type hulpmiddel bij pech		Herstelkit aanwezig				
Totale kosten excl. BTW						0
Deurbekleding A R, Kras(sen), Smartrepair						0,00



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	0,00
---	------



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	0,00
---	------



Bumper V bekleding, Kras(sen), Vervangen	0,00
--	------



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Scherf V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	0,00
---	------



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Laadkabel EV (normaal), Ontbreekt, Vervangen	0,00
--	------



Bumper A M deel, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
--	------

