

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/11/17

Plate Number **L9-83-KZ**
 Make **VOLVO**
 Model **XC40**
 Vehicle Description **Recharge T5 Business Pro**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/11/16	120274 KM	damage	Achterzijde	Schadenet Schellings Rosmalen
2022/02/23	31469 KM	repair	Koel-/verw systKoelvl/antivrie Volvo OH Basis Volvo Slijtage controle Interieur Int luchtfilter	- AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.
2025/03/28	181833 KM	repair	235/55 R18 100V - Links Voor 235/55 R18 100V - Rechts Achter 235/55 R18 100V - Links Achter 235/55 R18 100V - Rechts Voor	- PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK
2023/10/31	117730 KM	repair	235/55 R18 104H - Rechts Voor 235/55 R18 104H - Rechts Achter 235/55 R18	PROFILE ZAKELIJK

			104H - Links Achter 235/55 R18 104H - Links Voor	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2024/12/17	168571 KM	repair	• 235/55 R18 104H - Links Voor 235/55 R18 104H - Rechts Achter 235/55 R18 104H - Rechts Voor 235/55 R18 104H - Links Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2022/10/10	58313 KM	repair	• Volvo OH Basis Volvo Aandrijflijn controle Volvo Slijtage controle Brst. algemeen Luchtfilter Ontsteking Bougie Radar/Camera - Voor Interieur Int luchtfilter VersnellingsbakV bak olie	• AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. • AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. • AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. • AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. • AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. • AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. • AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. • AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.

2023/05/25	91613 KM	repair	Volvo Slijtage controle Volvo OH Basis	- AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.
2024/04/19	141466 KM	repair	235/55 R18 100V - Rechts Achter 235/55 R18 100V - Links Voor 235/55 R18 100V - Rechts Voor 235/55 R18 100V - Links Achter	- PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK
2024/10/16	160709 KM	repair	Elek achterklep - Links	AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.
2023/11/11	118200 KM	repair	Bandreparatie	PROFILE ZAKELIJK
2024/01/19	126381 KM	repair	- Volvo OH Basis - Volvo Slijtage controle Brst. - algemeen Luchtfiler - Ontsteking Bougie - Instrumenten Mot - man compute Volvo - Aandrijflijn controle - Interieur Int - luchtfiler - VersnellingsbakV bak - olie	- AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.

				- AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.
2024/10/09	159884 KM	repair	Interieur Int luchtfilter Remmen Remvloeistof Ruitenspr.bijvullen - Voor Achter Volvo OH Basis Volvo Slijtage controle	- AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V. - AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.
2022/07/19	49257 KM	repair	Bandreparatie	AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.
2024/12/12	168026 KM	repair	Carrosserie Batterij	AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.
2024/05/10	143439 KM	repair	235/55 R18 100V - Links Voor 235/55 R18 100V - Rechts Voor 235/55 R18 100V - Links Achter 235/55 R18 100V - Rechts Achter	- PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK

2022/04/13	38972 KM	repair	235/55 R18 100V - Links Achter 235/55 R18 100V - Links Voor 235/55 R18 100V - Rechts Voor 235/55 R18 100V - Rechts Achter	- PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK
2022/11/09	15840 KM	repair	235/55 R18 104H - Links Voor 235/55 R18 104H - Rechts Achter 235/55 R18 104H - Rechts Voor 235/55 R18 104H - Links Achter	- PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK
2024/02/16	129918 KM	repair	Koel-/verw systKachelkraan	AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.
2024/10/22	161397 KM	repair	Algemeen Diagn.Eind.Cont	AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.
2025/05/20	189111 KM	repair	APK Zonder beurt	AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.
2021/11/19	20148 KM	repair	235/55 R18 104H - Links Achter 235/55 R18 104H - Rechts Achter 235/55 R18 104H - Links Voor 235/55 R18 104H - Rechts Voor	- PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK
2023/04/18	85893 KM	repair	235/55 R18 100V - Rechts Voor 235/55 R18 100V - Links Voor 235/55 R18 100V - Links Achter 235/55 R18 100V - Rechts Achter	- PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK - PROFILE ZAKELIJK

2023/11/06	117378 KM	repair	Ruitenspr.bijvullen - Voor Achter	AUTOBEDRIJF GEBR.VOS B.V.
2023/11/19	1 KM	repair	OHV Intern BI	ANWB BV