

Inspection Protocol



VOLVO XC40 RECHARGE T4 DCT INSCRIPTION EXPRESSION

Vehicle information

License plate	XGY81A	Inspected by	A.H.
Year model	2021	Date of inspection	2025-06-26
Manuf. year/month	2021-03	City	Falkenberg
First day in traffic	2021-03	Keys	2
Colour	Svart	Service book	Ja
Mileage	54 760 km	Latest service	2025-04-24
Fuel	Elhybrid	Mileage at the latest service	52 720 km
Transmission	Automat	Summer tires	18" alu-fälg 4/5/5/4
Engine effect	155 kW	Winter tires	alu-fälg odubbat 8/8/8/8

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Bumper, Front	Chips, several		60 €
Tak, Tak	Paint retouch traces		-
Door, Rear right	Paint retouch traces		-
Boot lid, Boot lid	Scratches 30-100 mm		80 €
Bumper, Rear	Paint retouch traces		-
Other, Other	Other	Knarrande gasfjäder bagageutrymme	-
Wing, Rear left	Scratches below 30 mm		60 €
Insteg, Rear left	Paint retouch traces		-
Bonnet	Dents below 30 mm		60 €
Glass, Windshield	Chip		20 €
Total excl. VAT			280 €

Service occasions

1500-MIL, 2500-MIL, 4000-MIL, 5500-MIL

Images

[See all images in large format](#)




















SERVICE OCH UNDERHÅLL

Servicedokumentation

Varje service ska bokföras av verkstaden med stämpel och signatur.

Verkstaden informerar om innehållet i din Volvo Original Service.

Kom ihåg att utföra underhållsservice enligt serviceintervallen.

Service Nr. 1

Utförd
km

8889605

Datum

2022-03-29

Arbetsorder nr.

12893

Typ av service

Basservice

STÄMPEL

Underhållsservice

STÄMPEL

Anp. **Jonas Venhammar**
BILIA PERSONBILAR AB
Agnesfridsvägen 119, Malmö
010-497 94 97
Jonas.venhammar@bilia.se

Intervalltillägg/Övrigt

STÄMPEL

Service Nr. 2

Utförd
km

26751

Datum

2023-05-03

Arbetsorder nr.

9608381

Typ av service

Jonas Venhammar
BILIA PERSONBILAR AB
Agnesfridsvägen 119, Malmö
010-497 94 97
Jonas.venhammar@bilia.se

Underhållsservice

STÄMPEL

Anpassad basservice

STÄMPEL

Intervalltillägg/Övrigt

STÄMPEL

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 3

Utförd
km

37368

Datum

24.01.15

Arbetsorder nr.

19383

Typ av service

Basservice

STÄMPEL

Emil Kuc

Underhållsservice

BILIA PERSONBILAR AB

Agnesfridsvägen 119, Malmö

010-497 94 79

emil.kuc@bilja.se

Anpassad basservice

STÄMPEL

Intervalltillag/Övrigt

STÄMPEL

Service Nr. 4

Utförd
km

52726

Datum

2025-04-24

Arbetsorder nr.

755147

Typ av service

Basservice

Jonas Venhammar

BILIA PERSONBILAR AB

Agnesfridsvägen 119, Malmö

010-497 94 97

jonas.venhammar@bilja.se

Underhållsservice

STÄMPEL

Anpassad basservice

STÄMPEL

Jonas Venhammar

BILIA PERSONBILAR AB

Agnesfridsvägen 119, Malmö

010-497 94 97

jonas.venhammar@bilja.se

Service Nr. 5

Utförd
km

Datum

Arbetsorder nr.

Typ av service

Basservice

STÄMPEL

Underhållsservice

STÄMPEL

Anpassad basservice

STÄMPEL

Intervalltillag/Övrigt

STÄMPEL







Insteg Vänster bak Lackbättring



Skärm Vänster bak Repor under 3 cm 800 kr



Stötfångare Bak Lackbättring



Bagagelucka Bagagelucka Repor 3-10 cm 1 100 kr



Dörr Höger bak Lackbättring



Tak Tak Lackbättring



Stötfångare Fram Stenskott flertal 800 kr



Motorhuv Bucklor under 3 cm 800 kr



Glas Vindruta Stenskott 300 kr





