

Inspection Protocol

GoCar

VOLVO XC40 P8 AWD RECHARGE, 408HK, 2021

Vehicle information

License plate	SOT65G	Inspected by	
Year model	2021	Date of inspection	2025-03-13
Manuf. year/month	2021-01	City	-
First day in traffic	2021-01	Keys	2
Colour	Grön	Service book	Elektronisk servicebok
Mileage	137 000 km	Latest service	-
Fuel	El (EV)	Mileage at the latest service	125 000 km
Transmission	Automat	Summer tires	alu-fälg
Engine effect	300 kW	Winter tires	alu-fälg

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Other	Other	Spricka höger och vänster sida framrutan	-
Other	Other	Spricka höger sida framrutan	-
Other	Other	Spricka höger sida framrutan	-
Other	Other	Stenskott lack på backluckan	-

Total excl. VAT

0 €

Comments

Utöver angivna skador i test har bilen normalt slitage för ålder och miltal. Fordon hämtas med distansinköp. Provkörning samt fordonstest görs vid hämtning för att stämma av fordonets skick mot testprotokoll.

Service occasions

Finns det 2 uppsättningar fälgar till bilen? Ja, Mönsterdjup sommardäck över 1.6 mm, Mönsterdjup vinterdäck över 3.0 mm, Vinterdäck Dubbat, Alla laddkablar finns med i bilen.

Images

[See all images in large format](#)





Service Nr. 1

Utbild
km
Datum 30203
2/3-22
211669

www.birandi.se
Personlig Servicecenter
Per Dabbsjö 0522-814 64

Argumentation	STAMP
Argumentation	STAMP
Argumentation	STAMP

Service Nr. 2

Utbild
km
Datum 61768
230130

www.birandi.se
Personlig Servicecenter
Per Dabbsjö 0522-814 64

Argumentation	STAMP
Argumentation	STAMP
Argumentation	STAMP

Service Nr. 3

Utbild
km
Datum 95387
240111

www.birandi.se
Personlig Servicecenter
Per Dabbsjö 0522-814 64

Argumentation	STAMP
Argumentation	STAMP
Argumentation	STAMP

Service Nr. 4

Utbild
km
Datum 125578
2024-11-25
466467

www.birandi.se
Personlig Servicecenter
Per Dabbsjö 0522-814 64

Argumentation	STAMP
Argumentation	STAMP
Argumentation	STAMP

Service Nr. 5

Utbild
km
Datum

www.birandi.se
Personlig Servicecenter
Per Dabbsjö 0522-814 64

Argumentation	STAMP
Argumentation	STAMP
Argumentation	STAMP











Övrigt Övrigt Spricka höger och vänster sida framrutan



Övrigt Övrigt Spricka höger sida framrutan



Övrigt Övrigt Spricka höger sida framrutan



Övrigt Övrigt Stenskott lack på backluckan