

Voertuiggegevens

Merk **VOLVO** Kentekenplaat **L099LT**
Model **XC40** 1e **23/06/2021**
tenaamstelling
Versie **T2 Business Pro**
Chassisnummer **YV1XZL4V1N2640383**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **95358**

Datum & plaats van inspectie

Datum 27/08/2025 7:12:57
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6469987 5	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6469987 4	Buitenspiegel R kap	Kras(sen)	Polijsten			Niet doorbelast
6469987 3	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6469987 8	Dak	Chemische schade	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6469987 7	Kofferklep	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6469987 6	Herstellingskit banden	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
6469987 2	Motorkap	Chemische schade	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6469986 7	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6469986 6	Scherf A L	Kras(sen)	Polijsten			Niet doorbelast
6469986 5	Scherf V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6469987 1	Voorruit	Steenslag	Glasherstel			Niet doorbelast
6469986 9	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6469986 8	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

64699875 Deur A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64699874 Buitenspiegel R kap Kras(sen) Polijsten



64699873 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64699878 Dak Chemische schade Herstellen en spuiten (compleet)



64699877 Kofferklep Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64699876 Herstelingskit banden Ontbreekt Vervangen

64699872 Motorkap Chemische schade Herstellen en spuiten (compleet)



64699867 Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64699866 Scherm A L Kras(sen) Polijsten



64699865 Scherm V L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64699871 Voorruit Steenslag Glasherstel



64699869 Velg A L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64699868 Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

