



VOLVO XC40: L099LT					
Chassisnummer:		YV1XZL4V1N2640383	Versie:		T2 Business Pro
1ste tenaamstelling:		23/06/2021	Fiscale PK:		0
Inspectie kilometerstand:		95358	Kilowatt:		95
Carrosserie uitvoering:		Combi	Kleur carrosserie		Onyx Black metallic
Versnellingsbak:		Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak		Metallic
Transmissie:		Voor			
Brandstof:		Benzine			
Functionerende motor		Ja			
Aantal deuren		5			
Aantal zitplaatsen		5			
Opties					
Centrale deurvergrendeling			Carkit		
Totaal aantal sleutels		2	Parkeersensoren V		
Elect. ramen V			Parkeersensoren A		
Elect. ramen A			Type trekhaak		Geen trekhaak
Type koplampverlichting		LED koplampverlichting	Type kofferafdekking		Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem		Navigatiesysteem full map			
Type stoelbekleding		Stoelbekleding stof			
Type airco		Airco automatisch			
Type onderhoudsboek		Onderhoudsboek aanwezig			
Type instructieboek		Instructieboek aanwezig			
Banden					
Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					6.5
Bandenprofiel diepte V R					6.3
Bandenprofiel diepte A L					5.2
Bandenprofiel diepte A R					5.2
Bandenmaat V L					235/50 R 19 103 V
Bandenmaat V R					235/50 R 19 103 V
Bandenmaat A L					235/50 R 19 103 V
Bandenmaat A R					235/50 R 19 103 V
Type band V L					All-season
Type band V R					All-season
Type band A L					All-season
Type band A R					All-season
Bandenmerk V					256
Bandenmerk V R					256
Bandenmerk A L					256
Bandenmerk A R					256
Voorzijde	Links	235 / 50 / 19 / 103 / V /	6,5 mm	Continental	All season
	Rechts	235 / 50 / 19 / 103 / V /	6,3 mm	Continental	All season
Achterzijde	Links	235 / 50 / 19 / 103 / V /	5,2 mm	Continental	All season
	Rechts	235 / 50 / 19 / 103 / V /	5,2 mm	Continental	All season
Hulpmateriaal					
Aantal laadkabels (normaal/230V)		0			
Aantal laadkabels (snelladen)		0			
Type hulpmiddel bij pech		Herstelkit ontbreekt			
Totale kosten excl. BTW					0
Scherm V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)					0,00



Scherf A L, Kras(sen), Polijsten

0,00



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Velg A L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Dakstijl L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Voorruit, Steenslag, Glasherstel

0,00



Motorkap, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Polijsten

0,00



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen	0,00
--	------

No pictures to display

Kofferklep, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------

