



VOLVO XC40: L099LT

Chassisnummer:	YV1XZL4V1N2640383	Versie:	T2 Business Pro
1ste tenaamstelling:	23/06/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	95358	Kilowatt:	95
Carrosserie uitvoering:	Combi	Kleur carrosserie	Onyx Black metallic
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type kofferaddekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						6.5
Bandenprofiel diepte V R						6.3
Bandenprofiel diepte A L						5.2
Bandenprofiel diepte A R						5.2
Bandenmaat V L					235/50 R 19 103 V	
Bandemaat V R					235/50 R 19 103 V	
Bandenmaat A L					235/50 R 19 103 V	
Bandenmaat A R					235/50 R 19 103 V	
Type band V L					All-season	
Type band V R					All-season	
Type band A L					All-season	
Type band A R					All-season	
Bandenmerk V					256	
Bandenmerk V R					256	
Bandenmerk A L					256	
Bandenmerk A R					256	
Voorzijde	Links	235 / 50 / 19 / 103 / V /	6,5 mm	Continental	All season	
	Rechts	235 / 50 / 19 / 103 / V /	6,3 mm	Continental	All season	
Achterzijde	Links	235 / 50 / 19 / 103 / V /	5,2 mm	Continental	All season	
	Rechts	235 / 50 / 19 / 103 / V /	5,2 mm	Continental	All season	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit ontbreekt

Scherf V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Kras(sen), Polijsten



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Velg A L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Motorkap, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Polijsten



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Kofferklep, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)

