

Inspection Protocol



VOLVO V60 D3 MOMENTUM SE II

Vehicle information

License plate	LMM41X	Inspected by	A.H.
Year model	2020	Date of inspection	2025-03-13
Manuf. year/month	2019-06	City	Falkenberg
First day in traffic	2019-06	Keys	2
Colour	Vit	Service book	Ja
Mileage	73 010 km	Latest service	2024-10-04
Fuel	Diesel	Mileage at the latest service	68 370 km
Transmission	Geartronic	Summer tires	17" alu-fälg 4/4/6/6
Engine effect	110 kW	Winter tires	alu-fälg odubbat 4/7/7/4

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Wing, Rear left	Dents below 30 mm		60 €
Door, Rear right	Dents below 30 mm		60 €
Tak, Tak	Chip		60 €
Bumper, Front	Wide scratch		240 €
Rims & Tires, Summer	Rim damage 1 wheel		110 €

Total excl. VAT	530 €
-----------------	-------

Service occasions

1500-MIL, 2500-MIL, 4000-MIL, 6000-MIL, 7000-MIL

Images

[See all images in large format](#)
















mentation
i bokföras av verkstaden med
natur.
merar om innehållet i din
service.
föra underhållsservice enligt
en.

Service Nr. 1

Utförd
km 14572

Datum 2020.07.02

Arbetsorder nr. 1051965

Typ av service

Basservice
STÄMPEL

Underhållsservice
STÄMPEL

 **Bildeve AB**
Auktoriserad Volvoverkstad
Ertan Isikli
Personlig Servicetekniker

Intervalltillägg/Övrigt
STÄMPEL

Service Nr. 2

Utförd
km 26268

Datum 28/6-21

Arbetsorder nr. 1111672

Typ av service

 **Bildeve AB**
Auktoriserad Volvoverkstad
Dennis Eriksson
Personlig Servicetekniker

Underhållsservice
STÄMPEL

Anpassad basservice
STÄMPEL

Intervalltillägg/Övrigt
STÄMPEL

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 3

Utförd
km 43567

Datum 22-10-03

Arbetsorder nr. 1173217

Typ av service

Basservice

STÄMPEL

Underhållsservice

 Bildeve AB
Auktoriserad Volvoverkstad
Mattias Andersson
Personlig Servicetekniker

Anpassad basservice

STÄMPEL

Intervalltillägg/Övrigt

STÄMPEL

Service Nr. 4

Utförd
km 58291

Datum 2023-09-28

Arbetsorder nr. 1224077

Typ av service

Basservice

 Bildeve AB

Underhållsservice

STÄMPEL

Anpassad basservice

STÄMPEL

Intervalltillägg/Övrigt

STÄMPEL

Service Nr. 5

Utförd
km 68371

Datum 4/10-2024

Arbetsorder nr. 1282157

Typ av service

Basservice

STÄMPEL

Underhållsservice

 Bildeve AB
Auktoriserad Volvoverkstad
David Claesson
Personlig Servicetekniker

Anpassad basservice

STÄMPEL

Intervalltillägg/Övrigt

STÄMPEL

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 6

Utförd
km 11833

Datum 11-09-2019

Arbetsorder nr. 11833

Typ av service

Basservice

STÄMPEL

Underhållsservice

STÄMPEL

Anpassad basservice

STÄMPEL

Intervalltillägg/Övrigt

STÄMPEL

Service Nr. 7

Utförd
km 11832

Datum 11-09-2019

Arbetsorder nr. 11832

Typ av service

Basservice

STÄMPEL

Underhållsservice

STÄMPEL

Anpassad basservice

STÄMPEL

Intervalltillägg/Övrigt

STÄMPEL

Service Nr. 8

Utförd
km 11832

Datum 11-09-2019

Arbetsorder nr. 11832

Typ av service

Basservice

STÄMPEL

Underhållsservice

STÄMPEL

Anpassad basservice

STÄMPEL

Intervalltillägg/Övrigt

STÄMPEL





Skärm Vänster bak Bucklor under 3 cm 800 kr



Dörr Höger bak Bucklor under 3 cm 800 kr



Tak Tak Stenskott 800 kr



Stötfångare Fram Skrap 3 300 kr









Fälgar & Däck Sommar Fälgskada 1 hjul 1 500 kr