


TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR66856	Stelnummer	YV1ZWA8UDL1381703		
Mærke	VOLVO	Model	V60	Version	D4 aut.
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	28-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	156424	Antal nøgler	3	Kontraktnummer	7001346

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/50-17	08 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	225/50-17	08 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	225/50-17	08 mm	Vinter
Højre, For	Continental	225/50-17	08 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K4



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Bagkofanger	Kofanger	Bule(r)	K4
#3	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#4	Front	Forkofanger	Ridser	K4

1

Sted

Forrude

Del

Rude

Type

Stenslag

1A

Sted

Forrude

Del

Rude

Type

Stenslag

1B

Sted

Forrude

Del

Rude

Type

Stenslag

1C

Sted

Forrude

Del

Rude

Type

Stenslag

2

Sted

Bagkofanger

Del

Kofanger

Type

Bule(r)

2A

Sted


Bagkofanger

Del

Kofanger

Type


Bule(r)




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Bule(r)



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl