

Kenteken	H777VX
Merk Model	Volvo V60 T6 2.0 Tw.Engine AWD 250kW Momentum Pro geartronic
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	11-06-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
21-10-24	132.785	Vervanging band
31-05-24	120.977	APK
31-05-24	120.977	Bougie
31-05-24	120.977	Luchtfilter
31-05-24	120.977	Onderhoudsbeurt
31-05-24	120.977	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
31-05-24	120.977	Volvo Check aandrijving
31-05-24	120.977	Volvo Check slijtagedelen
20-06-23	87.044	Elektrische achterklep
20-06-23	87.044	Inspuitcomputer
20-06-23	87.044	Onderhoudsbeurt
20-06-23	87.044	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
20-06-23	87.044	Sleutelbatterij
20-06-23	87.044	Volvo Check slijtagedelen
02-11-22	67.536	Boordcomputer
07-06-22	52.710	Bougie
07-06-22	52.710	Luchtfilter
07-06-22	52.710	Onderhoudsbeurt
07-06-22	52.710	Volvo Check aandrijving
07-06-22	52.710	Volvo Check slijtagedelen
05-11-21	37.949	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
26-05-21	25.280	Onderhoudsbeurt
26-05-21	25.280	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
26-05-21	25.280	Volvo Check slijtagedelen