

Voertuiggegevens

Merk **VOLVO** Kentekenplaat **P690PS**
Model **V60** 1e **17/05/2022**
tenaamstelling
Versie **Recharge T6 AWD**
Automaat
Inscription
Chassisnummer **YV1ZWH1VDN1494193**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **219271**

Datum & plaats van inspectie

Datum 31/07/2025 13:11:02

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6379694 4	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
6379667 4	Onderhoud	Onderhoud	Uitvoeren		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

63796944	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen
----------	------------------------	-----------	-----------



63796674	Onderhoud	Onderhoud	Uitvoeren
----------	-----------	-----------	-----------

