

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/18

Plate Number **J2-95-GP**
 Make **VOLVO**
 Model **V60**
 Vehicle Description **B3 Automaat Business Pro 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/07/16	0 KM	damage	Achterzijde Bodem / onderzijde Achterbumper TGP rijdt achterop	ABS Autoherstel Boekhorst, ,
2024/04/04	0 KM	damage	Rechterzijde Deur RA gepark.aangr.bek.tgp	ABS Autoherstel Boekhorst, ,
2023/07/17	0 KM	damage	Links voor Voorbumper tegen obstakel ger.	ABS Autoherstel Boekhorst, ,
2023/05/21	0 KM	damage	Achterzijde Achterklep/kofferd. tegen obstakel ger.	ABS Autoherstel Boekhorst, ,
2025/07/31	111795 KM	repair	- Elek achterklep - versleten - Vervangen	Volvo Hedin Automotive Almere, ,
2025/06/04	110031 KM	repair	- Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Radar/Camera - Vervuild	- Volvo Hedin Automotive Almere, , - Volvo Hedin Automotive Almere, ,

			- Reinigen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Volvo Hedin Automotive Almere, , • Volvo Hedin Automotive Almere, , • Volvo Hedin Automotive Almere, ,
2025/04/10	107663 KM	repair	• R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen	• Volvo Hedin Automotive Almere, ,
2025/04/02	107370 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2024/10/15	100555 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2024/05/31	90986 KM	repair	• Boordcomputer - Elektrische storing - Repareren	• Volvo Hedin Automotive Almere, ,
2024/05/31	90985 KM	repair	• APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen - Luchtfilter - versleten - Vervangen Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren	• Bochane Service Center Almere, , • Bochane Service Center Almere, , • Bochane Service Center Almere, , • Bochane Service Center Almere, ,
2024/05/15	90321 KM	repair	• Gasveer - versleten	• Volvo Hedin

			- Vervangen Boordcomputer - - Elektrische storing - Controleren	Automotive Almere, , • Volvo Hedin Automotive Almere, ,
2024/04/30	898311 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2024/03/25	87274 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	• Volvo Hedin Automotive Almere, , • LeasePlan Nederland N.V., ,
2023/10/20	881011 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2023/07/18	74317 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2023/05/30	71233 KM	repair	• Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Mot man compute - Elektrische storing - Controleren Remblok. Achter - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen Waterpomp - lek - Vervangen	• Volvo Hedin Automotive Almere, , • Volvo Hedin Automotive Almere, , • Volvo Hedin Automotive Almere, , • Volvo Hedin Automotive Almere, , • Volvo Hedin Automotive Almere, , • Volvo Hedin

[illegible]

				Automotive Almere, , • Volvo Hedin Automotive Almere, ,
2022/05/06	39179 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Volvo Hedin Automotive Almere, ,
2022/04/21	38558 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2022/03/28	36627 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2021/10/01	25232 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2021/06/04	17236 KM	repair	• Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	• Volvo Hedin Automotive Almere, , • Volvo Hedin Automotive Almere, , • Volvo Hedin Automotive Almere, , • Volvo Hedin Automotive Almere, ,
2021/05/06	1 KM	repair	• Banden - NVT - Uitvoeren	• Lease Plan Nederland N.V., ,
2021/04/09	13618 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,

2020/11/10	6121 KM	repair	• ZOMR>WINTR Wiss - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
------------	---------	--------	--	--